

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Temperatura:

IM-051	
ATORNILLADOR DE TORQUE	
E2UL	
21.7 °C	


Fecha estudio: Frecuencia: Próximo estudio: Nominal: Tolerancia:

Apr-24	
12 MESES	
Apr-25	
9.0 Nm	
±1.5 Nm	

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de	
Referencia	

	10.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	10.02	0.02
2	9.98	-0.02
3	10.00	0.00
4	9.98	-0.02
5	10.02	0.02
6	10.02	0.02
7	9.99	-0.01
8	10.02	0.02
9	10.02	0.02
10	10.02	0.02
11	10.01	0.01
12	9.98	-0.02
PROMEDIO	10.004	0.0039



	n	Promedio	Desviación Estandaι σ _r	Error Estándar de la Media, O b
Valor Medido	12	10.004	0.0184	0.0053
Estadistico	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias)	

(2 colas)

2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0078 0.0156 <= 0 >=

Promedio

0.0039

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

0.0053

TRANSDUCTOR DE TORQUE

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HDEZ.
	•	