


Numero de equipo: IM-020 (C33377932) Fecha estudio: Feb-24 ATORNILLADOR DE TORQUE Descripción equipo: Frecuencia: 12 MESES Área de la empresa: SUSPENSIONES ACTIVA Próximo estudio Feb-25 Resolución 01.000 Nm Alcance: 15.0 Nm Tolerancia Inf.: 04.0 Nm Tolerancia Sup. : 6.0 Nm Temperatura: 21.0 °C

## ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia

	5.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	4.980	-0.02
2	4.999	-0.001
3	5.012	0.012
4	4.988	-0.012
5	5.020	0.02
6	5.010	0.01
7	5.010	0.01
8	4.995	-0.005
9	4.993	-0.007
10	5.000	0
11	4.991	-0.009
12	5.011	0.011
PROMEDIO	5 001	0.0007



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de la Media, <b>Ф</b> ь
Valor Medido	12	5.001	0.0119	0.0034
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

0.0007

-0.0068 <= 0 >= 0.0083

**ACEPTADO** 

PATRON UTILIZADO

0.0034

TRANSDUCTOR DE TORQUE (DESUMEX)

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HDEZ.
	_	

2.201