

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución Tolerancia Inf.: IM-201 (C33377973)
ATORNILLADOR DE TORQUE
SUSPENSIONES ACTIVA
0.10 Nm

Frecuencia:
Próximo estudio
Nominal:
Tolerancia Sup. :
Temperatura:

Fecha estudio:


Feb-24 12 MESES Feb-25 5.2 Nm 6.24 Nm 21.7 °C

## ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de	
Referencia	

4.16 Nm

	5.200	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	5.184	-0.016
2	5.191	-0.009
3	5.172	-0.028
4	5.200	0
5	5.224	0.024
6	5.212	0.012
7	5.195	-0.005
8	5.191	-0.009
9	5.224	0.024
10	5.211	0.011
11	5.196	-0.004
12	5.192	-0.008
PROMEDIO	5.199	-0.0007



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de la Media, <b>O</b> b
Valor Medido	12	5.199	0.0157	0.0045
		-	-	1
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0007

-0.0107 <= 0 >= 0.0093

**ACEPTADO** 

PATRON UTILIZADO
TRANSDUCTOR DE TORQUE
(DESUMEX)

0.0045

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HERNANDEZ

2.201