

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-189 MANOMETRO DE CARATULA **ENSAMBLE G01 BMW FLEX** 00.2 Bar


Fecha estudio: Frecuencia: Próximo estudio Alcance: Temperatura:

Oct-23 12 MESES Oct-24 16.0 Bar 21.6 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de
Referencia

	6.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	5.984	-0.0160
2	5.973	-0.0270
3	5.989	-0.0110
4	5.981	-0.0190
5	5.977	-0.0230
6	6.012	0.0120
7	6.007	0.0070
8	6.017	0.0170
9	5.976	-0.0240
10	6.020	0.0200
11	5.996	-0.0040
12	5.981	-0.0190
PROMEDIO	5.993	-0.0073



	n	Promedio	Desviación Estandar, or	Error Estándar de
Valor Medido	12	5.993	0.0171	la Media, о ь 0.0049
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0073

-0.0181 <= **0** >= 0.0036

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

0.0049

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:

Elaboro: LEYDA TREJO MIREYA HDEZ. Revisó: