

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-098 (C37417233)			
MANOMETRO DE CARATULA			
ENSAMBLE CAB BMW G42CTR			
05.0 Bar			

Fecha estudio: Frecuencia: Próximo estudio Alcance:


Temperatura:

Mar-24 12 MESES Mar-25 160.0 Bar 20.5 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de	
Referencia	3

	130.00		
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO	
1	129.95	-0.0180	
2	130.09	0.0880	
3	129.94	-0.0560	
4	129.98	-0.0240	
5	130.07 0.0670		
6	6 129.94		
7	129.96	-0.0410	
8	130.06	0.0580	
9	130.06	0.0550	
10	129.89	-0.0330	
11	129.95	-0.0520	
12	129.96	-0.0450	
PROMEDIO	129.986	-0.0049	



	n	Promedio	Desviación Estandar σ _r	Error Estándar de Ia Media, ⊄ b
Valor Medido	12	129.995	0.0550	0.0159
				_
Estadistico +	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias)	

(2 colas) 2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1-\alpha_2} \right) \right] \le cero \le Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1-\alpha_2} \right) \right]$$

Promedio

-0.0049

-0.0398 0.0300 <= 0 >=

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

EM-008(01417101)

t

0.0159

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

LEYDA TREJO Observaciones: Elaboro: MIREYA HDEZ. Revisó: