

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución Tolerancia Inf.:

IM-173 (C33377979)				
, ,				
ATORNILLADOR DE TORQUE				
SUSPENSIONES ACTIVA				
00.100 mm				

-02.2 Nm

Fecha estudio: Feb-24 Frecuencia: 12 MESES Próximo estudio Feb-25 Nominal: 11.0 Nm Tolerancia Sup. : 2.2 Nm


19.8 °C

Temperatura:

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de
Referencia

	11.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	10.995	-0.005
2	10.995	-0.005
3	10.977	-0.023
4	11.004	0.004
5	10.995	-0.005
6	11.010	0.01
7	10.991	-0.009
8	10.994	-0.006
9	10.997	-0.003
10	11.002	0.002
11	11.017	0.017
12	11.004	0.004
PROMEDIO	10.998	-0.0016



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ _r	Error Estándar de la Media, 🕫
Valor Medido	12	10.998	0.0101	0.0029
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0016

-0.0080 0.0048 <= **0** >=

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO TRANSDUCTOR DE TORQUE (DESUMEX)

0.0029

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	MIREYA HERNANDEZ
	Revisó:	LEYDA TREJO

2.201