

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-074 (C	38417225)
MANOMETRO	DE CARATULA
ENSAMBLE CA	B BMW G42OTR
00.2 Bar	

Fecha estudio:
Frecuencia:
Próximo estudio
Alcance:


Temperatura:

Feb-24 12 MESES Feb-25 16.0 Bar 20.1 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia

	0.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	4.99	-0.0100
2	4.98	-0.0200
3	4.97	-0.0300
4	4.99	-0.0100
5	4.96	-0.0400
6	4.97	-0.0300
7	4.96	-0.0400
8	5.02	0.0200
9	5.01	0.0100
10	5.03	0.0300
11	4.97	-0.0300
12	4.99	-0.0100
PROMEDIO	4.987	-0.0133



	n	Promedio	Desviación Estandar σ r	Error Estándar de la Media, o b
Valor Medido	12	4.987	0.0231	0.0067
		-		•
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	
0.0067	11	2.201	-0.0133	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0280 <= 0 >= 0.0013

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:Elaboro:LEYDA TREJORevisó:MIREYA HDEZ.