


Numero de equipo:	IM-139 (C21377939)		Fecha estudio:	May-23
Descripción equipo:	ATORNILLADOR DE TORQUE		Frecuencia:	12 MESES
Área de la empresa:	SUSPENSIONES		Próximo estudio	May-24
Resolución	1.0 Nm		Alcance:	50.0 Nm
Tolerancia Inf.:	-5.0 Nm		Tolerancia Sup. :	5.0 Nm
•		•	Temperatura:	20.2 °C

## ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de
Referencia

	25.45	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	25.451	0.0010
2	25.446	-0.0040
3	25.464	0.0140
4	25.461	0.0110
5	25.462	0.0120
6	25.451	0.0010
7	25.450	0.0000
8	25.472	0.0220
9	25.434	-0.0160
10	25.428	-0.0220
11	25.443	-0.0070
12	25.430	-0.0200
PROMEDIO	25.449	-0.0007



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>O</b> b
Valor Medido	12	25.449	0.0140	0.0040
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0095 <= 0 >= 0.0082

-0.0007

## **ACEPTADO**

PATRON UTILIZADO

0.0040

TRANSDUCTOR

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones: Ela

Elaboro: LEYDA TREJO
Revisó: MIREYA HDEZ.