


IM-144 (C21377944) Numero de equipo: Fecha estudio: Jun-23 ATORNILLADOR DE TORQUE Descripción equipo: Frecuencia: 12 MESES Área de la empresa: SUSPENSIONES Próximo estudio Jun-24 Resolución 01.000 Nm Alcance: 15.0 Nm 0.5 Nm Tolerancia Inf.: -00.500 Nm Tolerancia Sup. : Temperatura: 22.0 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia
2 000

	2.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	2.019	0.019
2	1.986	-0.014
3	1.981	-0.019
4	1.995	-0.005
5	2.020	0.02
6	1.994	-0.006
7	2.015	0.015
8	1.979	-0.021
9	1.998	-0.002
10	2.001	0.001
11	2.006	0.006
12	2.009	0.009
PROMEDIO	2.000	0.0003



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ _r	Error Estándar de Ia Media, o b
Valor Medido	12	2.000	0.0140	0.0041
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

0.0003

-0.0087 <= 0 >= 0.0092

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO
TRANSDUCTOR (DESUMEX)

0.0041

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO.	
	Revisó:	MIREYA HDEZ.	
		<u> </u>	

2.201