


IM-144 (C21377944) Numero de equipo: Fecha estudio: Jun-23 ATORNILLADOR DE TORQUE Descripción equipo: Frecuencia: 12 MESES Área de la empresa: SUSPENSIONES Próximo estudio Jun-24 Resolución 01.000 Nm Nominal: 25.0 Nm Tolerancia Inf.: -05.000 Nm Tolerancia Sup. : 5.0 Nm Temperatura: 22.0 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de	
Referencia	

	25.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	25.020	0.02
2	25.009	0.009
3	25.001	0.001
4	25.017	0.017
5	24.999	-0.001
6	25.009	0.009
7	24.998	-0.002
8	24.988	-0.012
9	25.022	0.022
10	25.020	0.02
11	24.976	-0.024
12	25.007	0.007
PROMEDIO	25.006	0.0055



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ _r	Error Estándar de la Media, o b
Valor Medido	12	25.006	0.0140	0.0040
				•
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	
0.0040	11	2.201	0.0055	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0034 <= 0 >= 0.0144

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

TRANSDUCTOR DE TORQUE

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HERNANDEZ