

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-095 (C37417231)			
MANOMETRO	DE CARATULA		
ENSAMBLE CAB BMW G42CTR			
00.5 Bar			

Fecha estudio: Frecuencia: Próximo estudio Alcance:


Temperatura:

Mar-24 12 MESES Mar-25 10.0 Bar 21.0 °C

## **ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES**

Valor de Referencia

	5.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	5.019	0.0190
2	4.975	-0.0250
3	5.002	0.0020
4	4.993	-0.0070
5	4.991	-0.0090
6	4.981	-0.0190
7	4.999	-0.0010
8	5.006	0.0060
9	4.988	-0.0120
10	5.002	0.0020
11	5.010	0.0100
12	4.989	-0.0110
PROMEDIO	4.996	-0.0037



	n	Promedio	Desviación Estandar <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>⊄</b> b
Valor Medido	12	4.996	0.0125	0.0036
				_
Estadistico +	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias)	

(2 colas) 2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right]$$

Promedio

-0.0037

-0.0117 0.0042 <= 0 >=

## **ACEPTADO**

**PATRON UTILIZADO** 

t

0.0036

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable

asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

LEYDA TREJO Observaciones: Elaboro: MIREYA HDEZ. Revisó: