


IM-249 (C21377997) Numero de equipo: Fecha estudio: Aug-23 ATORNILLADOR DE TORQUE Descripción equipo: Frecuencia: 12 MESES Área de la empresa: SUSP. CONVENCIONAL Próximo estudio Aug-24 Resolución 0.1 Nm Nominal: 8.0 Nm Tolerancia Inf.: -01.000 Nm Tolerancia Sup. : 1.0 Nm Temperatura: 21.0 °C

## ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

	0.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	8.006	0.006
2	8.014	0.014
3	8.022	0.022
4	8.002	0.002
5	7.994	-0.006
6	8.003	0.003
7	7.986	-0.014
8	8.007	0.007
9	7.984	-0.016
10	8.015	0.015
11	7.992	-0.008
12	8.018	0.018
PROMEDIO	9.004	0.0036
PROMEDIO	8.004	0.0036



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>O</b> b
Valor Medido	12	8.004	0.0125	0.0036
				1
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	
0.0036	11	2.201	0.0036	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2}\right)\right]$$

-0.0044 <= 0 >= 0.0115

## **ACEPTADO**

PATRON UTILIZADO

TRANSDUCTOR DE TORQUE

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HERNANDEZ
	•	