

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-198			
MANOMETRO	DE CARATULA		
ENSAMBLE G01 BMW FLEX			
06.0 Bar			


Fecha estudio: Frecuencia: Próximo estudio Alcance:

Oct-23 12 MESES Oct-24 16.0 Bar Temperatura: 21.7 °C

## **ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES**

Valor de
Referencia

	6.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	6.01	0.010
2	6.01	0.009
3	5.98	-0.024
4	6.01	0.014
5	6.02	0.019
6	6.00	-0.002
7	5.99	-0.014
8	5.99	-0.008
9	6.01	0.007
10	5.98	-0.023
11	5.98	-0.024
12	5.99	-0.014
PROMEDIO	5.996	-0.0042



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>o</b> b
Valor Medido	12	5.996	0.0157	0.0045
Estadistico	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias)	

Estadistico	gl	significativo	Sesgo (bias)
t		(2 colas)	Promedio
0.0045	11	2.201	-0.0042

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

$$Sesgo - \left[\sigma_b\left(t_{v,l-\alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b\left(t_{v,l-\alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0142 <= **0** >= 0.0058

## **ACEPTADO**

**PATRON UTILIZADO** 

EM-008(01417101) MANOMETRO DIGITAL Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:

Elaboro: \_\_\_\_ LEYDA TREJO MIREYA HDEZ. Revisó: