

Numero de equipo: IM-182 (C36417258) Fecha estudio: Oct-23

Descripción equipo: MANOMETRO DE CARATULA Frecuencia: 12 MESES

Área de la empresa: BMW HR G01,G20,G42 FLEXIBLE Próximo estudio Oct-24


Resolución 05.0 Bar Alcance: 150.0 Bar

Temperatura: 20.5 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de	
Referencia	

	50.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	50.006	0.006
2	49.968	-0.032
3	49.967	-0.033
4	49.869	-0.131
5	49.869	-0.131
6	50.048	0.048
7	50.012	0.012
8	49.996	-0.004
9	49.968	-0.032
10	49.997	-0.003
11	49.995	-0.005
12	49.968	-0.032
PROMEDIO	49.972	-0.0281



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ _r	Error Estándar de Ia Media, o b
Valor Medido	12	49.972	0.0536	0.0155
Estadistico t	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias) Promedio	

(2 colas) 2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0621 <= 0 >= 0.0059

-0.0281

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

0.0155

EM-008 (C01417101)

MANOMETRO

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:

Elaboro: LEYDA TREJO

Revisó: MIREYA HERNANDEZ