

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-072 (C07417221)			
MANOMETRO	DE CARATULA		
ENSAMBLE BMW	G05 FRONT OP.30		
00.2 Bar			


Fecha estudio: Frecuencia: Próximo estudio Alcance:

Jan-24 12 MESES Jan-25 16.0 Bar Temperatura: 20.5 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia
6.00

	0.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	6.001	0.0010
2	5.957	-0.0430
3	5.991	-0.0090
4	5.982	-0.0180
5	5.930	-0.0700
6	6.018	0.0180
7	6.015	0.0150
8	6.026	0.0260
9	5.991	-0.0090
10	6.036	0.0360
11	6.037	0.0370
12	5.969	-0.0310
220112010		2 2222
PROMEDIO	5.996	-0.0039



	n	Promedio	Desviación Estandar σ _r	Error Estándar de Ia Media, ⊄ b
Valor Medido	12	5.996	0.0329	0.0095
		Valor t	0 (1:)	
Estadistico t	gl	significativo	Sesgo (bias) Promedio	

(2 colas) 2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

11

$$Sesgo - \left[\sigma_{b}\left(t_{v,1-\alpha_{2}^{\prime}}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_{b}\left(t_{v,1-\alpha_{2}^{\prime}}\right)\right]$$

-0.0039

-0.0248 0.0170 <= 0 >=

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

0.0095

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

LEYDA TREJO Observaciones: Elaboro: MIREYA HDEZ. Revisó: