

Numero de equipo:

Descripción equipo:

Área de la empresa:

Temperatura:

IM-145 (C21377945)	
ATORNILLADOR DE TORQUE	
SUSPENSIONES	
21.5 °C	


Fecha estudio: Frecuencia: Próximo estudio: Nominal: Tolerancia:

1 00	
Jun-23	
12 MESES	
Jun-24	
02.5 mm	
±0.5 Nm	

## ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de
Referencia

	2.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	2.174	0.174
2	2.098	0.098
3	1.919	-0.081
4	1.189	-0.811
5	2.208	0.208
6	2.199	0.199
7	2.210	0.21
8	2.208	0.208
9	1.989	-0.011
10	1.992	-0.008
11	1.901	-0.099
12	2.174	0.174
PROMEDIO	2.022	0.0218



	n	Promedio	Desviación Estanda <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>O</b> b
Valor Medido	12	2.022	0.2875	0.0830
Estadistico		Valor t	Sesgo (bias)	

Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio
0.0830	11	2.201	0.0218

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.1609 <= 0 >= 0.2044

## **ACEPTADO**

**PATRON UTILIZADO** 

TRANSDUCTOR DE TORQUE

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HERNANDEZ