


IM-071 (C21377925) Numero de equipo: Fecha estudio: Aug-23 ATORNILLADOR DE TORQUE Descripción equipo: Frecuencia: 12 MESES Área de la empresa: SUSPENSIONES Próximo estudio Aug-24 Resolución 01.000 Nm Alcance: 15.0 Nm 0.5 Nm Tolerancia Inf.: -00.500 Nm Tolerancia Sup. : Temperatura: 21.4 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia
2.04

	2.01	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	1.993	-0.0120
2	1.998	-0.0070
3	2.029	0.0240
4	2.023	0.0180
5	1.981	-0.0240
6	1.979	-0.0260
7	2.009	0.0040
8	2.018	0.0130
9	2.020	0.0150
10	2.015	0.0100
11	2.025	0.0200
12	2.015	0.0100
PROMEDIO	2.009	0.0037



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ _r	Error Estándar de Ia Media, o b
Valor Medido	12	2.009	0.0170	0.0049
		-	-	- -
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	
0.0049	11	2.201	0.0037	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0071	<= 0 >=	0.0146

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO
TRANSDUCTOR (DESUMEX)

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HDEZ.
		<u> </u>