

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución Tolerancia Inf.:

IM-203 (C33377976) ATORNILLADOR DE TORQUE SUSPENSIONES ACTIVE

00.100 Nm -06.42 Nm Fecha estudio: Feb-24 Frecuencia: Próximo estudio Nominal:


Tolerancia Sup. : Temperatura:

12 MESES Feb-25 32.1 Nm 6.42 Nm 24.0 °C

## **ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES**

Valor de
Referencia

	32.1	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	32.082	-0.018
2	32.112	0.012
3	32.123	0.023
4	32.075	-0.025
5	32.100	0
6	32.116	0.016
7	32.078	-0.022
8	32.097	-0.003
9	32.074	-0.026
10	32.090	-0.01
11	32.116	0.016
12	32.101	0.001
PROMEDIO	32.097	-0.0030



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>o</b> b
Valor Medido	12	32.097	0.0173	0.0050
Estadistico t	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias)	

## (2 colas) 2.201 11 -0.0030 0.0050

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0140 0.0080 <= **0** >=

**ACEPTADO** 

**PATRON UTILIZADO** TRANSDUCTOR DE TORQUE (DESUMEX)

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HDEZ