

Numero de equipo: IM-179 (C36417257) Fecha estudio: Oct-23

Descripción equipo: MANOMETRO DE CARATULA Frecuencia: 12 MESES

Área de la empresa: BMW HR G05 OTR OP.10 Próximo estudio Oct-24


Resolución 20.0 Bar Alcance: 400.0 Bar

Temperatura: 21.5 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia
00.000

	80.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	80.015	0.015
2	79.985	-0.015
3	79.968	-0.032
4	79.995	-0.005
5	79.967	-0.033
6	79.985	-0.015
7	80.016	0.016
8	80.021	0.021
9	79.964	-0.036
10	80.011	0.011
11	79.969	-0.031
12	80.019	0.019
PROMEDIO	79.993	-0.0071



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ r	Error Estándar de Ia Media, o b
Valor Medido	12	79.993	0.0227	0.0065
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0071

-0.0215 <= 0 >= 0.0073

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

0.0065

EM-008 (C01417101)

MANOMETRO

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:Elaboro:LEYDA TREJORevisó:MIREYA HERNANDEZ

2.201