

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución Tolerancia Inf.: IM-036 (C33377935)
ATORNILLADOR DE TORQUE
SUSPENSIONES
0.1 Nm

Fecha estudio:
Frecuencia:
Próximo estudio
Nominal:
Tolerancia Sup. :

Temperatura:

12 MESES Feb-25 15.3 Nm 18.36 Nm 21.2 °C


Feb-24

## ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de
Referencia

12.24 Nm

	15.500	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	15.287	-0.013
2	15.273	-0.027
3	15.275	-0.025
4	15.306	0.006
5	15.300	0
6	15.290	-0.01
7	15.317	0.017
8	15.285	-0.015
9	15.305	0.005
10	15.304	0.004
11	15.324	0.024
12	15.279	-0.021
_	·	
PROMEDIO	15.295	-0.0046



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>O</b> b
Valor Medido	12	15.295	0.0165	0.0048
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0046

-0.0150 <= 0 >= 0.0059

**ACEPTADO** 

PATRON UTILIZADO
TRANSDUCTOR DE TORQUE
(DESUMEX)

0.0048

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO.
	Revisó:	MIREYA HDEZ.

2.201