

Numero de equipo:

Descripción equipo:

Área de la empresa:

Temperatura:

IM-054	
ATORNILLADOR DE TORQUE	
E2UL	
20.9 °C	


Fecha estudio:
Frecuencia:
Próximo estudio:
Nominal:
Tolerancia:

Apr-24
12 MESES
Apr-25
1.0 Nm
±0.1 Nm

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de
Referencia

	1.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	1.00	0.00
2	1.00	0.00
3	0.99	-0.01
4	0.97	-0.03
5	1.00	0.00
6	1.01	0.01
7	0.99	-0.01
8	0.97	-0.03
9	1.02	0.01
10	0.98	-0.02
11	0.99	-0.01
12	1.02	0.02
PROMEDIO	0.995	-0.0051



	n	Promedio	Desviación Estandaι σ _r	Error Estándar de Ia Media, ರ ь
Valor Medido	12	0.995	0.0159	0.0046
Estadistico	al	Valor t	Sesgo (bias)	

0.0046	11	2.201	-0.0051
t	gı	(2 colas)	Promedio

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

|--|

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

TRANSDUCTOR DE TORQUE

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HDEZ.
	'	