

Numero de equipo: _ Descripción equipo: _ Área de la empresa: _ Resolución

IM-093 (C35417250)		
MANOMETRO	DE CARATULA	
BMW HR G0°	1-G20-G42 FR	
0.2 Bar		

Fecha estudio:
Frecuencia:
Próximo estudio
Alcance:


Temperatura:

Dec-23 12 MESES Dec-24 16 Bar 19.7 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de
Referencia

	7.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	7.008	0.008
2	6.993	-0.007
3	7.028	0.028
4	6.984	-0.016
5	6.974	-0.026
6	6.988	-0.012
7	6.973	-0.027
8	7.050	0.05
9	6.969	-0.031
10	6.978	-0.022
11	6.967	-0.033
12	6.994	-0.006
PROMEDIO	6.992	-0.0078



	n	Promedio	Desviación Estandar σ _r	Error Estándar de Ia Media, ⊄ b
Valor Medido	12	6.992	0.0253	0.0073
		Valor t		

Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio
0.0073	11	2.201	-0.0078

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0239 <= 0 >= 0.0082

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

EM-008 (C01417101)

MANOMETRO

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HERNANDEZ
	-	