

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-100 (C37417234)			
MANOMETRO	DE CARATULA		
ENSAMBLE CAB BMW G42CTR			
05.0 Bar			

Fecha estudio:
Frecuencia:
Próximo estudio
Alcance:


Temperatura:

Mar-24	
12 MESES	
Mar-25	
160.0 Bar	
20.6 °C	

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia

	00.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	49.987	-0.0130
2	50.064	0.0640
3	49.847	-0.1530
4	50.051	0.0510
5	49.839	-0.1610
6	49.959	-0.0410
7	49.878	-0.1220
8	50.049	0.0490
9	50.029	0.0290
10	49.877	-0.1230
11	49.930	-0.0700
12	50.036	0.0360
PROMEDIO	49.962	-0.0378



	n	Promedio	Desviación Estandar σ _r	Error Estándar de Ia Media, ⊄ b
Valor Medido	12	49.962	0.0854	0.0246
Estadistico	al.	Valor t	Sesgo (bias)	

Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio
0.0246	11	2.201	-0.0378

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0921 <= 0 >= 0.0164

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:Elaboro:LEYDA TREJORevisó:MIREYA HDEZ.