

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución Tolerancia Inf.:

IM-166 (C21377961) ATORNILLADOR DE TORQUE SUSPENSIONES CONVENCIONAL

0.1 Nm -1.0 Nm Fecha estudio: Frecuencia:


Próximo estudio Nominal: Tolerancia Sup. : Temperatura:

Aug-23 12 MESES Aug-24 9.0 Nm 1.0 Nm 19.6 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia
0.000

	9.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	9.003	0.003
2	8.986	-0.014
3	9.004	0.004
4	8.988	-0.012
5	9.005	0.005
6	8.978	-0.022
7	9.019	0.019
8	8.984	-0.016
9	9.024	0.024
10	9.022	0.022
11	8.982	-0.018
12	9.016	0.016
PROMEDIO	9.001	0.0009



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ _r	Error Estándar de Ia Media, O b
Valor Medido	12	9.001	0.0168	0.0049
		Valor t	Sesgo (bias)	

0.0049	11	(2 colas) 2.201	0.0009
Estadistico	gl	Valor t	Sesgo (bias)
t		significativo	Promedio

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0098 <= 0 >= 0.0116

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

TRANSDUCTOR DE TORQUE

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HERNANDEZ