Cost Matrix Example (Lower = Better Assignment)

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Robot 1	2.3	5.1	3.8	7.2	4.5	6.1
Robot 2	6.8	3.2	7.5	2.9	5.7	4.3