$$I_{mC}(p) = I22(p) = I(p) \cdot \frac{R2}{R2 + R3 + L \cdot p + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot p + C \cdot L \cdot R2 \cdot p^{2}}$$

$$U_{mC}(p) = U22(p) = I(p) \cdot \frac{R2 \cdot p \cdot L}{R2 + R3 + L \cdot p + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot p + C \cdot L \cdot R2 \cdot p^{2}}$$

$$\dot{U}_{mC}(\omega) = U_{mC}(p)|_{p=i\omega} = \dot{I}(\omega) \frac{R2 \cdot i\omega \cdot L}{R2 + R3 + L \cdot i\omega + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot i\omega + C \cdot L \cdot R2 \cdot (i\omega)^{2}}$$

$$\dot{U}_{mC}(\omega) = \dot{I}(\omega) \frac{R2 \cdot i\omega \cdot L}{R2 + R3 + L \cdot i\omega + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot i\omega - C \cdot L \cdot R2 \cdot \omega^{2}}$$

$$\dot{U}_{mC}(\omega) = \frac{I_{m} \cdot R2 \cdot i\omega \cdot L}{(R2 + R3 - C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega)^{2} + (L \cdot \omega + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega)^{2}} \cdot e^{i \cdot \operatorname{arctg}(\frac{L \cdot \omega + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega}{R2 + R3 - C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega)^{2}} + \phi_{e}}$$

$$i_{C}(t) = \frac{I_{m} \cdot R2 \cdot i\omega \cdot L}{(R2 + R3 - C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega)^{2} + (L \cdot \omega + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega)^{2}} \cdot \cos(\omega t + \operatorname{arctg}(\frac{L \cdot \omega + C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega}{R2 + R3 - C \cdot R2 \cdot R3 \cdot \omega^{2}}) + \phi_{e}) \quad (1)$$