0 0 x	. × ×	0 x x + + x x	×	. ×	⊠ ;:	×	ઍ ∶;	× ³	⊗ ;;	* × *	⊠ :	x :	Ø	⊗ :	. ×	∅ :	. ×	⊠	: * : ×	×	o x o +	: &	. Ø	} }	× ⊗		Ø	X ::	×	⊗ ; *	• x	⊠ [}]	⊗ ; .	× Ø	⊗ :	. ×	Ø:	: +
	×	+			+		+		+		+		×	+	*	+	×		+		+			+		+		+		+	×	×	* *	. × +	· +	ж ж	ж	+
	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	: : ⊗	⊗ :	: ⊠	⊠ :	× ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× 3	⊗ ::	* Ø	⊗ ::	× 3	⊠ ∶ ;	: Ø	⊠ :	: ⊠	∅ :	.: ×	Ø	: :: ⊠	Ø	: :	, Ø Ø	:: }	8	:	× 0	Ø Ø		×	o 0	×	× X : .	: Ø	× :	 : ⊠	× ×	• +
	*	+	+		+		+		+		+		+		+		•			+		+		+		+			+		*		+		+			+
	: ×	⊗ ;	: Ø	⊠ :	× ×	⊠ :ॄ:	× ×	⊗ : .	⊠ }	⊗ ; <u>°</u> ,	×	⊗ ∶ ;	×	⊠ :	: Ø	⊠ :	: Ø	⊠	: × : ×	×	: ×	X Ø	: ×	a 🛭		× ×	{ : * + .	: ⊠	×	+	• •	Ø [}]	⊗ ∶ .	×	⊠ :	∶ ⊠	Ø :	+
	× ×	* +		+		+	*	+	×	+		+		+		+			+		+		+		+		+			+		×	+		+	×	*	+
	: × ×	* * + • * +	* ¢	_⊠ ⊠	; ; ; ; ;	, Ø	: : : : :	∑	: × + : ⊗ +	× ×	: . : ⊗ ×	×××	: X	⊠ ⊠	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	× ×	* * * * * * * * *	Ø Ø	ĕ ::	× ×	Ĭ ::	× ·	Ø :.	: X	⊗ :	* *	. ; <u>¢</u>	ă ⊠	* + * * *			<!--</td--><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>x x</td><td></td>	×	×	×	×	x x	
	× •	⊠ ⊠	* * +	*: X	⊠ ⊠	: :: ×	Ø	: :: &	Ø	: :: ¤	Ø	: :: &	Ø	:: }	a 🛭		× ×	X : :	× ×	ă ::	⊠ }	⊗ ;:	Ø	⊠ :	*		Ø	⊗ ∶		* * *	. *		× °	×	⊠ :	*	×	
	× ×	* *	+	×	* *	*	* *	*	×	* *	×	*	*	*	*	* * *	*	*	*		*	* +	* *	* +	*			+			×				+	*	*	
	· ⊗ ·	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: ⊠	⋈ :	. : Ø	×	* * * + *	×	×	н н	×	н :	н н н	: 🛭	⊠ :	* *	×	*	×	× ×	*	× × °	 Ø	⊠ ÷	× × °	Ø 8	{ :	: 🛭	×	• • +	°	×	& ;∶	: Ø	⊠ :	. [^] . ∶⊠	× ×	+
	* *	* +		+			+								+									+			+			+			+		+			+

Drill Map:

^{· 0.400}mm / 0.0157" (283 holes) · 0.400mm / 0.0157" (344 holes) · 0.800mm / 0.0315" (176 holes) · 1.040mm / 0.0409" (4 holes) ∘ 1.100mm / 0.0433" (28 holes) ⊗ 3.000mm / 0.1181" (172 holes)