
startBtnTask
PERIOD: 20ms
PRIORITY: 3
userTask
PERIOD: 20ms
PRIORITY: 2
garbage
PERIOD: 100ms
PRIORITY: 0
sR_meas
sL_meas
psi_meas
psiDot_meas
s_hat
psi_hat
wL_hat
wR_hat
rightMotorGo
Kpshare
Kishare
courseEnableShare
imuCalReq
imuTask
PERIOD: 20ms
PRIORITY: 1
psi_meas
psiDot_meas
observerTask
PERIOD: 20ms
PRIORITY: 1
courseTask
PERIOD: 20ms
PRIORITY: 4
timeValues_L[200]
dataValues_L[200]
effortValues_L[200]
uL_volts, sR_meas
lfEnableShare
vBaseShare
leftMotorGo
Kpshare
Kishare
lineFollowTask
PERIOD: 10ms
PRIORITY: 2
lfEnableShare
vBaseShare
uR_volts
sR_meas
timeValues_R[200]
dataValues_R[200]
effortValues_R[200]
bumpEventShare
rightMotorGo
velSetPoint_R
Kpshare
Kishare
velSetpoint_L
velSetPoint_R
sR_meas
leftMotorTask
PERIOD: 5ms
PRIORITY: 3
rightMotorTask
PERIOD: 5ms
PRIORITY: 3
bumpTask
PERIOD: 5ms
PRIORITY: 5
leftMotorGo, velSetPoint_L, Kpshare, Kishare
sL_meas