

Automatyczne zatwierdzanie kodu po zeskanowaniu

Objawy problemu

- Po zeskanowaniu kodu aplikacji lub karty podarunkowej trzeba ręcznie nacisnąć OK, aby zakończyć skanowanie

Kroki rozwiązania

- 1 Otwórz Yoobic
- 2 Przejdź do sekcji Dokumenty
- 3 Otwórz folder IT
- 4 Otwórz Baza wiedzy
- 5 Otwórz dokument Co zrobić, gdy czytnik aplikacji nie skanuje kodu?
- 6 Zeskanuj kod konfiguracyjny dodający automatyczne zatwierdzenie po skanowaniu (CR suffix)
- 7 Zeskanuj kod aplikacji lub karty podarunkowej
- 8 Sprawdź, czy kod zostaje automatycznie dodany po zakończeniu skanowania bez naciskania OK

Kiedy poprosić o pomoc

- Na Yoobicu nie ma dokumentu Co zrobić, gdy czytnik aplikacji nie skanuje kodu?
- Skaner aplikacji nie reaguje na zeskanowanie kodu konfiguracyjnego
- Po wykonaniu instrukcji nadal trzeba ręcznie naciskać OK