

# Wymiana papieru w drukarce raportowej Epson TM-T88V-i

## Objawy problemu

- Świeci się pomarańczowa dioda sygnalizująca brak papieru
- W drukarce raportowej skończył się papier

## Kroki rozwiązania

- 1 Naciśnij przycisk otwierania pokrywy
- 2 Otwórz pokrywę drukarki
- 3 Wyjmij pozostałą rolkę papieru
- 4 Włóż nową rolkę do komory
- 5 Ułóż papier zgodnie z kierunkiem pokazanym na drukarce
- 6 Wyciągnij kawałek papieru poza komorę
- 7 Upewnij się, że warstwa kleju znajduje się poza drukarką
- 8 Zamknij pokrywę
- 9 Usuń nadmiar papieru
- 10 Sprawdź, czy pomarańczowa dioda zgasła
- 11 Sprawdź, czy drukarka wydrukowała raport testowy

## Kiedy poprosić o pomoc

- Pomarańczowa dioda nadal świeci
- Drukarka nie pobiera papieru
- Po wymianie papieru drukarka nadal nie drukuje