计算机组成原理(王超)

HW6

蔡豪语 周恩帅 批改

唐书 4.18

已知接收到的汉明码(按配偶原则配置)为 1100100、1100111、1100000、1100001,检查上述代码 是否出错,第几位出错?

	1	2	3	4	5	6	7
	D4	D3	D2	P3	D1	P2	P1
а	1	1	0	0	1	0	0
b	1	1	0	0	1	1	1
С	1	1	0	0	0	0	0
d	1	1	0	0	0	0	1

4位数据位,3位校验位,分别位于1、2、4(从左边为1,按照PPT那么说)即 $D_4,D_3,D_2,P_3,D_1,P_2,P_1$

海明码接受端公式:

$$S_3 = P_3 \oplus D_4 \oplus D_3 \oplus D_2$$

$$S_2 = P_2 \oplus D_4 \oplus D_3 \oplus D_1$$

$$S_1 = P_1 \oplus D_4 \oplus D_2 \oplus D_1$$

汉明码	接受端码	出错位	
1100100	010	P_2	
1100111	001	P_1	
1100000	001	P_1	
1100001	000	无错	

唐书 4.20

欲传送的二进制代码为 1001101, 用奇校验来确定其对应的汉明码, 若在第六位出错, 说明纠错过程

Answer:

奇校验: 使1的个数为奇数, 取除p1以外均为1即可

$$P_1 = \overline{D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \oplus D_5 \oplus D_7} = 0$$

$$P_2 = \overline{D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6 \oplus D_7} = 1$$

$$P_3 = \overline{D_2 \oplus D_3 \oplus D_4} = 1$$

$$P_4 = \overline{D_5 \oplus D_6 \oplus D_7} = 0$$

D7	D6	D5	P4	D4	D3	D2	P3	D1	P2	P1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0

$$S_1 = \overline{P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \oplus D_5 \oplus D_7} = 0$$

$$S_2 = \overline{P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6 \oplus D_7} = 1$$

$$S_3 = \overline{P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4} = 1$$

$$S_4 = \overline{P_4 \oplus D_5 \oplus D_6 \oplus D_7} = 0$$

第六位出错,就是D3传输为0

计算 $S_4S_3S_2S_1$, 得到0110

唐书 4.42

有一个(7,4)码,生成多项式 $G(x)=x^3+x+1$,写出代码 1001的循环冗余校验码

Answer:

计算 1001000/1011 = 1010, 余数110

故1001的循环冗余校验码为 1001110