


Checklist securite et validation avant tests

Projet TopoBot - Documentation complementaire - Juin 2026

Validation progressive recommandee



Resume

Ce fichier complete les documents de passation deja produits pour faciliter la reprise du projet par la prochaine promotion. Les informations a confirmer sur le robot reel sont volontairement signalees.

Objectif

Ce fichier est une liste de controle a imprimer ou a garder ouverte pendant les essais.

Avant alimentation

Verifier les cables, les masses, les connecteurs, les roues, le prisme, la zone de test et la presence d un operateur pret a appuyer sur l ARU.

Apres alimentation

Verifier Pi, STM32, Sabertooth, AX12, XBee, Topcon, tensions et absence de chauffe.

Avant mouvement

Tester GET_STATUS, RESET_ODOM, STOP, puis tourner les roues a la main pour confirmer les encodeurs.

Pendant mouvement

Commencer a basse vitesse, rester pres du robot, garder le bouton STOP accessible, ne pas tester pres d une marche.

Apres test

Sauvegarder les logs, noter les symptômes, remplir le journal de test et ne modifier qu'un paramètre à la fois.

Conclusion

Ce document doit rester vivant : chaque nouvelle validation, correction ou changement de câblage doit être reporté dans la documentation pour éviter les pertes de temps lors de la reprise.