# 氰化钠事故的应急处置程序

- (1) 氰化钠属毒害感染性类危险化学品, 其特性表现为:
- ①在水中的溶解度越大, 其毒性越大, 越易被人、畜吸收。
- ②呈固体状时的颗粒度越小,容易飞扬,越易引起中毒。
- ③呈液体状时的沸点越低,挥发性越强,空气中的浓度越大,越易从呼吸道进人人体引起中毒。
- ④绝大多数有机毒害品不仅有毒,而且有易燃、易爆、易腐蚀的危险性。
- ⑤是无机毒害品一般本身不燃,但其中的氰化物遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体等。
  - (2) 氰化钠事故的特点为:
- □极易造成人员中毒: 氰化钠具有剧毒危害,能通过呼吸系统、消化系统和皮肤进入人体,对呼吸酶有强烈抑制作用。中毒初期症状表现为面部潮红、心动过速、呼吸急促、头痛和头晕,然后出现焦虑、木僵、昏迷、窒息,进而出现阵发性抽搐、抽筋和大小便失禁,最后出现心动过缓、血压骤降和死亡。
- □严重污染环境: 氰化钠及其与水作用产生的氰化氢对大气、 水域及土壤会造成严重的环境污染,对环境生物尤其是水生物会造 成严重危害。
- □引发燃烧爆炸: 氰化钠自身不燃烧,但遇潮湿空气或与酸类接触会产生剧毒、易燃的氰化氢气体,其爆炸极限为 5.6%-40%。与氯酸盐、硝酸盐等接触会剧烈反应,引起燃烧爆炸。
  - (3) 氰化钠事故的处置:

- □报警:遇到氰化钠事故时应问清事故发生的时间、详细地址、 泄漏物质的载体、有无人员伤亡等情况,并立即报警。
- □个人防护:进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器,穿着全封闭式防化服或抗腐蚀性的防化学喷溅服以及无钉鞋。对深人事故现场内部实施侦检、关阀堵漏等任务的救援人员更应加强全身性的安全防护。
- □侦察检测:协助组织人员对事故现场进行侦察检测,掌握泄漏扩散区域,周围有无着火源,附近水系分布及流向;利用仪器检测事故现场氰化氢气体浓度,明确扩散范围;测定现场及周围区域的风向、风速、气温等气象数据。
- □设立警戒:根据询情和侦检情况,确定警戒范围,设立警戒标志,布置警戒人员,严格控制人员、车辆出入。氰化钠泄漏量多、扩散范围较大时,应将警戒区域划分为重危区、轻危区和安全区。在整个处置过程中,实施动态监测,并根据监测情况,随时调整警戒范围。
- □疏散救生:疏散泄漏区域及扩散可能波及范围内一切无关人员。组成救生小组,携带救生器材迅速进人危险区域搜寻遇险和被困人员,并迅速组织营救和疏散。疏散时应明确疏散方向,选择合理的疏散路线,快速转移至安全区域。

### □排除险情:

- A.清除火源切断警戒区内所有电源,熄灭明火,停止高热设备工作,禁止使用非防爆器材。
- B.控制扩散根据现场情况采取有效措施,确保包装容器内的氰化钠不再外泄。在确保安全的情况下,将包装完好的氰化钠及时疏散出危险区域,并建立安全隔离带。对散落在外的氰化钠及时用塑

料布或帆布覆盖,避免扬尘。若是氰化钠溶液泄漏,应筑堤或挖坑收容。及时封堵事故现场的排洪沟、下水道,严防氰化钠流人邻近河流、湖泊等水域。

- C.关阀断源管道发生泄漏,泄漏点处在阀门下游且阀门尚未损坏时,可采取关闭阀门断绝物料源的措施制止泄漏。关闭管道阀门时,应在开花或喷雾水枪的掩护下进行。
- D.器具堵漏根据现场泄漏情况,研究制订堵漏方案,分别采取不同的堵漏器具进行堵漏。
- a.管道、储存容器壁因微孔发生跑、冒、滴、漏时,可采用木 楔入孔的方怯实施堵漏。
- b.管道、储存容器壁因撕裂发生泄漏,不能采取关阀止漏时, 可使用堵漏垫、堵漏楔、捆绑式充气堵漏带或金属外壳内衬橡胶垫 等专用堵漏器具实施内外封堵。
- c.阀门法兰盘或法兰垫片损坏发生泄漏时,可采用不同型号的 法兰夹具,并注射密封胶的方法进行封堵,也可直接使用专用的阀 门堵漏土具实施堵漏。
- d.倒罐转移:储罐等容器发生泄漏,在事故现场不能有效堵漏的情况下,可采取输转措施将氰化钠溶液转移到其他储罐。可移动的槽车等发生泄漏,应迅速转移到邻近化工厂等具有一定条件的场所进行倒罐处置。
- e.氧化分解:储罐等容器发生泄漏,一时无法实施有效堵漏和倒罐转移的,可在泄漏的氰化钠溶液中投加漂白粉、漂粉精或次氯酸钠等物质进行氧化分解,使其形成无害或低毒废水。氰化钠泄漏到河流、湖泊等水域中,应采取上游关闸、下游筑坝等措施进行拦截,并向污染水中投加漂白粉等物质进行处理。

f.扑救火灾:氰化钠事故现场若已引发火灾,应首先选用干粉、干沙等扑救,若用水扑救,则应做好废水的收集、洗消工作。严禁用二氧化碳和酸碱灭火剂。对火场周边受威胁但无法转移的其他容器,条件允许时可用直射水流进行冷却。

## (4) 现场急救:

- ①将抢救出来的遇险中毒人员迅速转移至上风或侧上风方向安全地带。
- ②立即清除中毒人员口鼻内异物,使其呼吸新鲜空气。如果呼吸困难或已不能呼吸,则应在现场采取立即供氧或人工呼吸等急救措施。人工呼吸过程中救援人员注意采取措施防止中毒。
- ③立即脱去中毒人员被污染的衣服。皮肤受到污染的,应用流动清水、肥皂水或 5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少 20 分钟; 眼睛被污染的,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。
- ④中毒严重的,经现场处理后,迅速送医院观察救治。食人一定量的,建议饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。

# (5) 洗消处理:

- ①场地和器材洗消即用水冲洗救援用车辆和器材装备,对冲洗产生的污水及污染地面,则应喷洒漂白粉等强氧化性物质处理,消除其危害。
- ②人员洗消在危险区与安全区交界处设置洗消站。用清水或肥皂水对进入危险区内的人员进行冲洗。需要洗消的人员主要包括中毒人员、救援人员及现场医务人员。

### (6) 清理移交:

用直流水清扫现场,特别是低洼地带、下水道、沟渠等处,确保不留残液残气。清点人员、车辆及器材。撤除警戒,做好移交,安全撤离。