#### **ELE 3312 - MICROCONTROLEUR**

#### LABORATOIRE 1:

# LAB ATMEL : INTERFACE CLAVIER ET AFFICHAGE

Présenté a : SYLVAIN BEAUDIN Par : MOHAMAD MORTADA THIERRY LUMBU NYEMBO

Groupe: D1

; ELE3312 - MICROCONTOLEUR
; LABORATOIRE 1: INTERFACE CLAVIER / AFFICHAGE
; REALISE PAR MOHAMAD MORTADA & THIERRY LUMBU
; GROUPE : D1
; DATE: 01 FEVRIER 2007
;

# ; INCLURE DES FICHIERS ET DEFINITION DES REGISTRES

```
.include "m8515def.inc"
.def
      compteur = r16
.def
      temp1 = r17
      registre1 = r18
.def
      delay1 = r19
.def
.def
      delay2 = r20
      compteur2 = r22
.def
.def
      regTouche = r23
.def
      regCode = r24
      temp2 = r25
.def
      rjmp MAIN; SAUTER LA LECTURE DU FICHIER TABLEAU
```

.include "table.asm" ; FICHIER CONTENANT LE TABLEAU

#### ; DEBUT DU PROGRAMME

MAIN:

## ; CONFIGURER PORTA EN SORTIE

ldi temp1, \$FF out DDRA, temp1

# ; CONFIGURER PORTC EN SORTIE

ldi temp1, \$FF out DDRC, temp1 clr temp1; *ENVOIE ZERO SUR LE CLAVIER AFIN DE REINTILISER SA MEMOIRE* out PORTC, temp1

# ; CONFIGURER PORTB EN ENTREE/SORTIE

ldi temp1, \$0F out DDRB, temp1

rjmp INITIALISATION; ALLER INITIALISER L'ECRAN LCD

```
CODE:
```

```
; METTRE DANS COMPTEUR $04
BOUCLE1:
     ldi compteur, $04
     clr compteur2
; METTRE DANS REGISTRE1 $F7, (F pour pull-up)
     ldi registre1, $F7
; ENVOIE DU CONTENU DE REGISTRE1 SUR PORTB
BOUCLE2:
     out PORTB, registre1
; LIRE PORTB
BOUCLE3:
     nop
     nop
     nop
     in temp1, PINB
     cpse temp1, registre1; VERIFIE SI UNE TOUCHE À ETE APPUYER
     rjmp APPUYE
; DECALAGE DE ZERO SUR LES COLONNES DU CLAVIER
BOUCLE5:
     dec compteur
     breq BOUCLE4
     lsr registre1
     ori registre1,$F0; GARDER LES BITS LES PLUS SIGNIFICATIFS A HAUT NIVEAU
     rjmp BOUCLE2
METTRE UN DELAI POUR VERIFIER SI LA TOUCHE EST VRAIMENT
APPUYEE (ANTI-REBANDISSEMENT)
APPUYE:
     ldi delay1,0
     ldi delay2,157
     rcall DLY
     in temp2, PINB
     cp temp1, temp2;temp1 CONTIENT LA VALEUR DE LA 1 ERE LECTURE, temp2 DE
2<sup>EME</sup> LECTURE
     brne BOUCLE3
     inc compteur2
      rjmp BOUCLE5
```

# POUR VERIFIER SI PLUS QU'UNE TOUCHE EST APPUYEE

#### **BOUCLE4:**

cpi compteur2, \$01 brne BOUCLE1

## PARCOURIR LE TABLEAU (SE TROUVE DANS FICHIER TABLE.ASM)

ldi ZL, low(TABLE\*2); ON CHERCHE LA VALEUR LUE SUR LE CLAVIER DANS LE TABLEAU

ldi ZH, high(TABLE\*2) ; ON CHERCHE LA VALEUR LUE SUR LE CLAVIER DANS LE TABLEAU

#### **BOUCLE6:**

lpm regTouche, Z+; ON CHARGE LA VALEUR DE LA TOUCHE lpm regCode, Z+; ON CHARGE LA VALEUR DU CODE DE LA TOUCHE CORRESPONDANT

## ; AFFICHE RINE EN CAS OU PLUS QUE DEUX TOUCHES SONT APPUYEES

cpi ZL,(low(table\*2) + 34) brsh CODE

#### COMPARAISON DE LA DONNEE DU PORT AVEC CELLE DU TABLEAU

cp temp2, regTouche brne BOUCLE6

## AFFICHAGE SUR LCD

out PORTA, regCode ; *ON AFFICHE LA VALEUR DE LA TOUCHE SUR L'ECRAN LCD VIA LE PORTA* 

# ENABLE FRONT DESCENDANT

ldi temp1, \$A0 ;----*E* =*1* out PORTC, temp1 nop ldi temp1, \$80 ;----*E* =*0* out PORTC, temp1

# VERIFICATION DE BUSY FLAG

cbi PORTC, 5; ----E=0

ldi temp1, \$40 ;-----RS=0, R/W\*=1, E=0 out PORTC, temp1 nop

ldi temp1, \$00 ;----PORTA EN ENTREE out DDRA, temp1

BUSY:

sbi PORTC, 5 ;----E = 1 nop
in temp1, PINA ; ---- LIRE BUSY FLAG

sbrc temp1, 7 rjmp BUSY

## ; PORTA EN SORTIE

ldi temp1, \$FF out DDRA, temp1

## ; POUR EVITER UN AFFICHAGE REPETE LORSQU'ON APPUIE SUR UNE

#### SEULE TOUCHE

BOUCLE7:

ldi temp1, \$F0 out PORTB, temp1; ENVOI DES ZEROS SUR LES COLONNES nop nop in temp1, PINB cpi temp1,0xF0; VERIFIE SI UNE TOUCHE EST APPUYEE ldi delay1,0 ldi delay2,157 reall DLY; DELAI POUR ASSURER QUE LA TOUCHE EST BIEN APPUYEE in temp1, PINB cpi temp1,0xF0;VERIFIE SI UNE TOUCHE EST APPUYEE **BOUCLE7** rimp CODE; SI CE N'EST PAS LA MEME TOUCHE, ON ANALYSE DE NOUVEAU LA DONNEE ENTRE PAR LE CLAVIER rjmp BOUCLE7

# ;\*\*\*LCD INITIALISATION \*\*\*

#### **INITIALISATION:**

# ; POINTEUR POUR PILE

ldi r21,high(Ramend) out sph,r21 ldi r21,low(Ramend) out spl,r21

# ; DELAY DE 70ms

ldi delay1,0 ldi delay2,200 rcall DLY

# FUNCTION SET

ldi temp1, \$3C out PORTA, temp1

#### rcall ENABLE

## ;DELAY DE 50 us

ldi delay1,0 rcall DELAY\_50us

# ;DISPLAY ON/OFF CONTROL

ldi temp1, \$0F out PORTA, temp1 reall ENABLE

## ;DELAY DE 50 us

ldi delay1, 0 rcall DELAY\_50us

## ; DISPLAY CLEAR

ldi temp1, \$01 out PORTA, temp1 rcall ENABLE

#### ; DELAY DE 1.53ms

ldi delay1, 0 ldi delay2, 24 ; 23 en 24 rcall DELAY\_1\_53ms

# ;ENTRY MODE SET

ldi temp1, \$06 out PORTA, temp1 rcall ENABLE

# CURSOR OR DISPLAY SHIFT

ldi temp1, \$1C out PORTA, temp1 rcall ENABLE

# ;\*\*\*INITIALISATION END \*\*\*

#### rjmp CODE

#### DLY:

dec delay1 brne DLY dec delay2 brne DLY ret

## ; DELAY DE 50 us

DELAY\_50us:

dec delay1 brne DELAY\_50us ret

# ;DELAY DE 1.53ms

DELAY\_1\_53ms:

dec delay1 brne DELAY\_1\_53ms dec delay2 brne DELAY\_1\_53ms ret

#### **ENABLE**:

## ; METTRE LE ENABLE A 1

ldi temp1,\$20 out PORTC,temp1 nop nop

# ; METTRE LE ENABLE A 0

ldi temp1,\$00 out PORTC,temp1 ret