




Il cuore che taglia

La V32 è in piedi in taverna. Il telaio c'è. I componenti ci sono. Adesso capisci perché.

COSA È

12 m²




Una fresatrice CNC *costruita a mano*

Tre assi. Struttura in acciaio. Progettata, riprogettata, sorretta da 15 anni di industria.

Non è un kit. È una macchina utensile nata pezzo per pezzo in una taverna.

Configurazione G — rinforzi strutturali ripensati più volte.

IL TELAIO




Basamento saldato TIG. *Con queste mani.*

Il traliccio di base l'ho saldato io. TIG. Lo stesso processo che uso sul titanio da quindici anni, applicato all'ossatura della macchina.

Se il telaio cede, cede tutto. Quindi non cede.

Il basamento non si improvvisa.

I COMPONENTI



Guide THK. *Cuscinetti SKF.*

Le guide lineari sull'asse Z misurano 600 mm, acciaio temprato rettificato. I cuscinetti sono SKF. Componenti di fascia industriale, scelti uno per uno.

Comprati su canale usato dove possibile, senza mai scendere sul livello qualitativo.

La scelta dei componenti è già una decisione di precisione.

ASSE X



Guide, vite, servo. *Assemblati.*

L'asse X è assemblato: guide montate, vite a ricircolo di sfere, servomotore in posizione. Il primo asse che si muove è già una verifica strutturale.

Ogni asse che si chiude riduce lo spazio dell'errore.

Da progetto a metallo: un passo alla volta.

L'INTERFACCIA



HMI TP900 Comfort. *Acquisito.*

Il pannello operatore è già qui. Siemens TP900 Comfort. Otto pezzi di interfaccia meccanica già lavorati — bronzine e scalini.

La macchina inizia ad avere un sistema nervoso.

Controllo e struttura crescono insieme.

IL BLOCCO APERTO



Mandrino 2.2kW ER20.

Da ordinare.

Il mandrino manca ancora. È il blocker dichiarato: senza quello, la macchina non taglia niente.

Costruire significa anche sapere esattamente dove sei fermo e perché.

Un sistema onesto conosce i propri colli di bottiglia.

PERCHÉ



Non compri una CNC. *La costruisci.*

Una macchina comprata fa quello che il costruttore ha deciso.
Questa fa quello che decido io. Ogni giunzione, ogni tolleranza:
scelte mie, supportate da un socio AI che non dorme.
15 anni di industria compressi in un telaio d'acciaio in taverna.

Il vantaggio è nella costruzione, non nell'acquisto.

STATO REALE



Il telaio è in piedi. *Il resto segue.*

Non ti dico dove arriverà. Ti dico dove siamo: telaio d'acciaio
assemblato, componentistica scelta e in parte montata, asse X
chiuso, mandrino ancora da ordinare.

Questo è il cantiere. Aperto. Onesto.

Nessuna finzione di completamento.

PROSSIMO

?



Il mandrino arriva. *E poi cosa succede?*

Il prossimo episodio: si chiude il blocker, si parla di asse Z e di cosa significa montare il sistema nervoso su un telaio che non perdona errori.

**Seguici se vuoi vedere una macchina nascere pezzo per pezzo —
senza tagli di montaggio.**

Segui **TITANIUM_OS** — il prossimo episodio è l'asse Z.