实验六液晶显示屏和AD转换

- *一、实验目的和要求
- *二、实验设备
- *三、实验原理及预习
- *四、实验内容和步骤
- * 五、思考题

一、实验目的和要求

- * 掌握使用ST7920控制器在液晶显示屏上显示字符的过程和方法
- * 掌握AD转换器的原理和TLC2543的通信和 测量方法
- * 初步了解开环控制

实验设备

- * 单片机实验箱
 - *液晶显示屏模块
 - * AD转换模块(在实验箱左侧)
 - *模拟量输出模块(在实验箱下方中间) *蜂鸣器BEEP模块(在实验箱左侧)
- * Keil开发系统
- * Proteus仿真软件
 - * 在Proteus的元件库中自带TLC2543
 - * ST7920可以参见
 - * https://gitcode.com/mirrors/cdhigh/lcd12864_s t7920_proteus/tree/main

三、实验原理及预习

- * 使用ST7920控制LCD12864
 - * 见资料 "ST7920中文手册"
- * AD转换器的原理和TLC2543器件
 - * 见资料 "tlc2543资料手册"

四、实验内容和步骤

- *本实验模拟一个实际场景中的监控系统:
 - * 实时监测场所中的某种有害气体浓度,当浓度超过某个阈值1时,告警灯闪烁,启动排风扇; 当浓度超过更高的阈值2之后,告警灯常亮, 蜂鸣器发声。
 - * 气体浓度值通过传感器采集,接入到AD转换器, 从而被CPU读取。
 - * 系统中装有一个液晶显示屏,用以显示当前系统状态、测量值和其他文字
 - * 系统检测和刷新显示的周期为1秒。

实验内容

- * 使用C51编写程序,模拟前述系统的实现, 实现数据监测和简单的开环控制。
 - * 前述系统中的气体浓度传感器,使用实验箱模拟量模块的可变电阻器手工操作。
 - * AD转换器使用实验箱的AD转换模块。
 - *告警灯和排风扇使用实验箱的LAMP发光二极管模拟。
 - *蜂鸣器使用实验箱的BEEP蜂鸣器,高电平会鸣叫。

实验具体要求

- *液晶显示屏上除必要信息外,还应显示一些其他提示性文字,如开发者信息等。应设计好各个信息的显示位置,界面清晰友好。
- * 阈值1和阈值2可在程序中以常量方式定义
- *达到阈值2后蜂鸣器响3秒,然后暂停3秒,如此循环,直到条件不满足。
- * 当采集量低于阈值1后,警告灯、排风扇、 蜂鸣器均停止工作

实验步骤

- 1 设计电路连接方案,进行设备连线
- 2 建议按以下步骤依次编程和调试
 - ュ 编写液晶显示屏程序,能够显示静态文本;
 - 2. 编写AD转换器驱动程序,将采集数据显示在 液晶屏上;
 - 加入定时器中断,定时测量,并能通过定时器控制警告灯闪烁和蜂鸣器响3秒;
 - 4. 编写控制逻辑,控制整个系统运行,使得上面 各部分协同工作。

硬件提示

- * 建议的接线和驱动方式如下:
 - * 使用PO.0~PO.3引脚连接液晶显示屏, ST7920使用 串行方式操作
 - * 将模拟量输出ANOUT引脚连到AD转换器的模拟量输入端ADIN1。使用P2.0~P2.4引脚连接AD转换器的各个控制线。
 - * 使用P1.1和P1.2连接模拟风扇和报警灯,使用P1.3 连接蜂鸣器(可以在程序运行后连接)
 - * 不同模块使用不同颜色的线,便于区分
- * 模拟量模块里面的黑色旋钮是滑动变阻器,顺时针旋转,输出电压变小,反之变大。

设备原理提示

- * 实验箱使用ST7920控制器来控制LCD的显示, 只需要按照要求将控制字和要显示的内容发送到ST7920即可显示。本实验只用到ST7920的汉字显示部分功能, 具体流程见参考资料:
 - * "STC7920控制LCD12864显示汉字"
- * 模数转换器TLC2543的流程见参考资料:
 - * "TLC2543说明"
 - * TLC2543使用单极性方式工作,可以不使用 EOC信号。

五、思考题

- 1、什么是开环控制?
- 2、能否在汉字模式下,使得液晶显示屏显示字符串"J吉L林U大+学",如有此类需要,应当如何完成?
- 3、在真实场景,可能会发生输入值在阈值附 近左右摇摆的情况,会导致输出设备不断 的重启,严重时造成设备损坏。如何编程 避免此种情况出现。