

Kostenanalyse

2026-06-15

Contents

1	Annahmen	1
2	Management-Zusammenfassung	2
3	Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1	6010085	10
3.2	3200115	14
3.3	6010100	18
3.4	6010120	22

1 Annahmen



Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

- **Analysierter Zeitraum:** May 10, 2026 – June 15, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung


Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 2.01 €/t, was zu 275.42 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass -0.42 €/t durch eine günstiger Sortenmischung verursacht wurden und -1.58 €/t auf einer Verbesserung im Prozess zurückzuführen sind.



Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 5.79 €/t, was zu 271.79 €/t.

Für Sorte 6010085, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 3.84 €/t, was zu 288.64 €/t.

Für Sorte 6010100, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 0.24 €/t, was zu 279.08 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 1.53 €/t, was zu 271.91 €/t.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Anstieg wurde für Sorte 6010085 beobachtet (+3.84 €/t) und der stärkste Kosten-Rückgang wurde für Sorte 3200115 beobachtet (-5.79 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.91 €/t).
- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.37 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.26 €/t).
- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.13 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Starch_€/T** (im Mittel +0.37 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010085 (+1.73 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_€/T** (im Mittel -0.91 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-4.62 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.71 €/t).
- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.23 €/t).
- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.12 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.05 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gesunken (-0.03 €/t).


Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Whitewater** (im Mittel +0.12 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+0.71 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Predryers** (im Mittel -0.71 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-1.75 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gesunken (-0.10 €/t).
- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.08 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.07 €/t).
- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gesunken (-0.03 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.02 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Specific** (im Mittel +0.08 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+0.20 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Wiresection** (im Mittel -0.10 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010100 (-0.15 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.




Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:


- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.06 €/t).
- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.05 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Natriumhydroxide_€/T** (im Mittel +0.06 €/t), mit dem höchsten

Anstieg in Sorte 3200115 (+0.10 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Sizing_Agent_€/T** (im Mittel -0.05 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010085 (-0.06 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.68 %, was zu 6.45 %.



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 2.32 %, was zu 6.42 %.

Für Sorte 6010085, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 2.61 %, was zu 6.24 %.

Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.13 %, was zu 7.19 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.27 %, was zu 6.36 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 6010120 beobachtet (+1.27 %) und der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte 6010085 beobachtet (-2.61 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Burst** ist im Durchschnitt gesunken (-4.12 %).
- **CMT30** ist im Durchschnitt gesunken (-0.20 %).
- **SCT_CD** ist im Durchschnitt gesunken (-0.11 %).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Burst** (im Mittel -4.12 %), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-4.12 %). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.


3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 6010085


3.1.1 Faserkosten




Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Starch uptake g/m2 gestiegen (+0.38)



3.1.2 Dampfkosten




Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - PH-Messung Verdünnungswasser 2.12 pH gesunken (-1.77) - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.29) - Act Deaeator mass flow g/T gestiegen (+18.65) - Pickup Tension gestiegen (+0.16) - Linepressure 1st press FS bar gestiegen (+0.07) - Dissolved gas before dilution water decuator gestiegen (+0.25) **Kostentreibende Faktoren:** - Free gas after stock decuator~0 gestiegen (+0.13)




3.1.3 Stromkosten




Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Draw SS-AD6 gesunken (-0.03) **Kosten-treibende Faktoren:** - Retention gesunken (-0.03) - PH measurement white water B41 gestiegen (+1.07) - Draw AD7-PR gestiegen (+0.02) - Forming Wire Speed gesunken (-37.72)



3.1.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.08) - Concentration starch working tank 2 gestiegen (+0.08) - Retention gesunken (-0.03)




3.2 3200115


3.2.1 Faserkosten




Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Starch uptake g/m2 gesunken (-0.23)



3.2.2 Dampfkosten




Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - PH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gesunken (-1.99) - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.59) - Act Deaeator mass flow g/T gestiegen (+22.86) - Top wire tenstion gestiegen (+0.08) - Dissolved gas before dilution water decuator gestiegen (+0.32) - Dewatering Suction Press Roll gestiegen (+936.84) **Kostentreibende Faktoren:** - Free gas after stock decuator~0 gestiegen (+0.14)




3.2.3 Stromkosten




Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.02) - Vacuum uhle-box Pick-Up gesunken (-0.07) - Vacuum presszone of suction-press roll gestiegen (+0.02) **Kostentreibende Faktoren:** - Retention gesunken (-0.04) - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.04) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.08)




3.2.4 Stärkekosten




Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Temperature starch working tank 1 gesunken (-4.05) - Moisture after SpeedSizer gesunken (-2.27) **Kostentreibende Faktoren:** - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.02)




3.3.2 Dampfkosten




Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - PH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gesunken (-1.41) - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.44) - Dissolved gas before dilution water decuator gestiegen (+0.49) - Top wire tension gestiegen (+0.12) - Pickup Tension gestiegen (+0.15) **Kostentreibende Faktoren:** - Free gas after stock decuator~0 gestiegen (+0.19)




3.3.3 Stromkosten




Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.01) - Draw PD5-SS gestiegen (+0.14)



3.3.4 Stärkekosten




Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Jet/wire ratio gestiegen (+11.47) **Kostentreibende Faktoren:** - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.07) - Concentration starch working tank 2 gestiegen (+0.07)




3.4 6010120


3.4.1 Faserkosten




Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Current reel moisture average(reel) gestiegen (+0.16)




3.4.2 Dampfkosten




Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - pH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gesunken (-1.89) - Dissolved gas after stock deculator measurement 1 gestiegen (+0.33) - Act Deaeator mass flow g/T gestiegen (+9.77) **Kostentreibende Faktoren:** - Free gas after stock decuator~0 gestiegen (+0.11)




3.4.3 Stromkosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum uhle-box Pick-Up gesunken (-0.11) - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.01) **Kostentreibende Faktoren:** - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.05) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.12) - Retention gesunken (-0.03) - PH measurement white water B41 gestiegen (+1.07)



3.4.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Moisture after SpeedSizer gesunken (-1.72) - Temperature starch working tank 2 gesunken (-1.38) - Lip settings gesunken (-0.40)

