CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDADURA 3M SPEEDGLAS MOD. 75 11 20





MATERIALS.

Shield: PPA

☼ Silver front frame: PA

Headband: PA, PP, TPE, PE

☼ Faceseal: 50% Polyester, 50% Cotton

DESCRIPCIÓN.

La máscara Speedglas® Serie 100 ofrece una excelente calidad óptica, cambio seguro entre claro y oscuro y compatibilidad con lo mayoría de las aplicaciones para soldaduras por arco. La nueva careta para soldadura Speedglas® Serie 100 ofrece protección, comodidad y desempeño extraordinarios e incluye diseños gráficos llamativos. Su lente electrónico auto-oscurecible aclara y oscurece automáticamente en función del inicio y fin del arco, respectivamente. El comando es de fácil ajuste, fácil de limpiar, diseño robusto y comandos duraderos (100.000 pulsaciones). No es necesario levantar la máscara para visualizar el avance o acabo de la soldadura, lo que elimina la fatiga del cuello del soldador, aumentado su productividad y comodidad.

APLICACIONES.

Producto especificado para áreas de soldadura. Industrias recomendadas: Industria Pesada, Minería, Industria Química y Petroquímica, Mantenimiento, Soldadura y metalmecánica.

CARACTERÍSTICAS.

- Adecuada para la mayoría de los procesos de soldadura incluyendo MMA/MIG/MAG y TIG de alto amperaje.
- ♥ Velocidad de oscurecimiento de 0.1 ms y opción de retardado.
- 🜣 Suspensión ergonómica y ajuste tipo matraca para incrementar el confort en el usuario.
- Careta de Soldadura Electrónica Speedglas 100, incluye lente auto- obscurecente sombras 8-13 con seguro opcional en sombra 3.
- 🜣 5 sombras a seleccionar. 3 botones : sombra, retardo y sensibilidad.
- Trabaja en todos los procesos de soldadura.
- Equipo muy durable, ligero con resistencia a químicos y calor moderado.
- 🜣 Sistema de fácil levantamiento del lente de soldadura que permite inspeccionar de forma rápida el trabajo realizado.
- 🜣 Su diseño ligero aumenta la aceptación y productividad del trabajador.
- ☼ Vida de la batería : 1500 horas

CÓDIGO: SEA6-016

FICHA TÉCNICA

CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDADURA 3M SPEEDGLAS MOD. 75 11 20



CONDICIONES DE USO.

Colocación:

La careta debe colocarse sobre la cabeza, de tal manera que la suspensión quede perfectamente ajustada a la cabeza, para evitar que esta se mueva.

Retiro:

Tomar la careta de forma uniforme y retirar de la cabeza para posteriormente guardarla.

REVISIÓN

☼ La Careta debe ser revisada antes, durante y después de su uso para verificar que no esté dañada y que el filtro funciona correctamente y que la placa cobertura no esté dañada u obstruida por alguna escoria de soldadura.

LIMPIEZA

☼ Este equipo es susceptible a limpieza de acuerdo a las siguientes especificaciones:
Siga las recomendaciones de limpieza y mantenimiento en las Instrucciones de Usuario incluidas con el empaque

MANTENIMIENTO

🛱 Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

RESGUARDO

- Almacene el equipo en su empaque original y en lugares frescos, secos y lugares limpios fuera de la luz solar.
- 🛱 Evada áreas donde el calor, humedad, luz, aceite y químicos o sus vapores u otros elementos puedan presentarse.

LIMITACIONES

- No utilizar en ambientes u operaciones no especificadas en el instructivo anexo, emitido por fabricante.
- No exceda las concentraciones máximas para su uso establecidas por ley.
- No usar o mantener este producto adecuadamente puede resultar en enfermedad o muerte.
- Nunca substituya, modifique, añada, u omita partes, solo use partes de reemplazo originales especificadas por el fabricante.

REPOSICIÓN

Cuando la careta presente daños (rotura de la careta) y ya no pueda funcionar para su uso normal, es necesario retirarlos de la operación y deberá solicitarse su inmediata reposición.

GARANTÍA

- **☼** Este material está garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.
- 🛱 En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

DISPOSICIÓN FINAL

- ☼ La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.
- El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al Término de su vida útil.
- ♣ La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", Dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales.

CÓDIGO: SEA6-016

FICHA TÉCNICA