

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:

 0886-0329
 N/A
 PER-03-015-36
 1002-00FW
 SUE1-005

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

PREVENIDOS

COMPARTIDA

Denominación: Playera de algodón amarillo ámbar, logotipo de GM Toluca.

Aplicaciones: Uniforme para electricista.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Playera tipo polo con bolsillo en el lado izquierdo del pecho y espalda de una pieza.

Material:

Material: 100% Algodón Peso: 200 grs/m2 \pm 5% Color: Amarillo ámbar claro



Confección:

Costuras: Costuras laterales tipo overlock con puntada de seguridad. Dobladillo inferior de aproximadamente

2.5 cm con máquina de gabiado.

<u>Cierre:</u> Aletilla al frente con tres botones y ojales verticales. Remate de refuerzo al final de la aletilla.

Cuello: Cuello de tejido de aproximadamente 9 cm de ancho, vies tapa costura, pespunte alrededor del

cuello y este debe quedar oculto en medio de la aletilla.

Bolsas: Bolsa al frente de aproximadamente 13.5 cm de ancho por 14.5 cm de largo con esquinas

achaflanadas y dobladillo superior a lo largo de la bolsa.

Ajustes: No presenta

Mangas: Manga larga de puño cerrado con elástico

Anagramas: Logotipo Gm de Mexico y logotipo de calidad en blanco (ver detalle), situados en la parte izquierda

del pecho arriba de la bolsa, y la leyenda Electricista en color rojo brillante en la parte superior de la

oolsa

En la espalda la leyenda Electricista con letras en rojo brillante

Detalle del logotipo:





Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:

 0886-0329
 N/A
 PER-03-015-36
 1002-00FW
 SUE1-005

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES


PREVENIDOS

COMPARTIDA

Denominación: Playera de algodón amarillo ámbar, logotipo de GM Toluca.

Aplicaciones: Uniforme para electricista.

Planos de conjunto:



Talla:	36	38	40	42	44	Tolerancia
Pecho, A	55	57	59	61	63	±2 cm
Largo total, B	72	74	76	78	80	±2 cm
Largo manga, C	23	23	23	23	23	±1 cm
Sisa, D	24	24	25	25	26	±1 cm

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:

 0886-0329
 N/A
 PER-03-015-36
 1002-00FW
 SUE1-005

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

PREVENIDOS

COMPARTIDA

Denominación: Playera de algodón amarillo ámbar, logotipo de GM Toluca.

Aplicaciones: Uniforme para electricista.

CONDICIONES DE USO

- 1. Manos limpias al colocarse la playera.
- 2. Ajustar perfectamente la playera a su cuerpo.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
General	Todos	Mantenimiento Eléctrico	Mínimos choque eléctrico

LIMITACIONES

- 1. Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro de la playera.
- 2. No exceda el uso de la playera ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, o la abrasión excesiva, o condiciones de temperatura extrema en su proceso.

REVISIÓN

- 1. La playera nueva debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
- 2. Antes, durante y después de la jornada de uso de la playera debe de ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

LIMPIEZA

Susceptible a lavado acorde a:



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Silao: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: Cod. Proveedor: PER-03-015-36 SUE1-005 0886-0329 N/A 1002-00FW

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

PREVENIDOS

COMPARTIDA

Denominación: Playera de algodón amarillo ámbar, logotipo de GM Toluca.

Uniforme para electricista. **Aplicaciones:**

RESGUARDO

- 1. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de la playera, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
- 2. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Si la playera es contaminada con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Etiqueta: Las prendas estarán etiquetadas con la talla, composición e instrucciones de lavado.

Embalaje: Las playera se entregarán en lotes de diez unidades.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

ARTICULO HOMOLOGADO / REFERENCIA MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACIÓN
Playera de electricista	Basartex	3/10/97

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha