

Código: SEH1-017

Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: Arnés chaleco kevlar anillo espalda/cadera THERMATEK MOD. 10020062 MSA

Aplicaciones: Protección a las caídas, Espacios confinados, Minería, Construcción Industria nuclear,

Industria Química.

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

## Descripción.

El arnesThermatek, es un arnes de cuerpó completo, que brinda proteccion al usuario en sus trabajos en alturas, la composicion de su tejido (Kevlar/Nomex), ofrece proteccion contra salpicaduras de compuestos quimicos, salpicaduras de soldadura u otras exposiciones a altas temperaturas. Esta disponible en version tipo chaleco, es muy comodo.

### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

- Arnes Thermatek
- Color verde.
- Resistente a salpicaduras quimicas, soldaduras y altas temperaturas (hasta 85 °C).
- Cuenta con anillo en la espalda "D" en la espalda y dos anillos "D" en la cadera, de posicionamiento.
- Ancho de cintasdel arnes 1.75 pulg.
- Ancho de cinta de las piernas 1.6 pulg.
- Resistencia al impacto(arnes completo) 6000 lb
- Resistencia al impacto hebillas 4000 lb





	Arnés	Punto de anclaje	Línea de vida	Amortiguador
Cinta(s)	Kevlar (60%)	Voulor	Acero galvanizado	Kevlar con
	Nomex (40%)	Kevlar	con funda de vinil	funda de Kevlar
Anillo(s) "D"	Acero forjado	Acero forjado recubierto con Zinc		
	Acero forjado			
Ganchos			Acero forjado	

### **CONDICIONES DE USO**

El arnés debe inspeccionarse siempre antes de usarse.

Si el arnés presenta cuarteaduras reemplazarlo inmediatamente.

Emisor: Perla Alicia Martínez Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.

Jefe de I+D



Código: SEH1-017

Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: Arnés chaleco kevlar anillo espalda/cadera THERMATEK MOD. 10020062 MSA

Aplicaciones: Protección a las caídas, Espacios confinados, Minería, Construcción Industria nuclear,

Industria Química.

## ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Mantenimiento	Trabajos en altura	Caídas
Camiones	Mantenimiento	Trabajos en altura	Caídas

### LIMITACIONES DE USO

- 1.- Limitaciones Físicas.-el amés de nylon está diseñado para usarse por una sola persona con un peso total combinado no mayor que 310 libras (140 kilogramos), incluyendo ropa, herramientas y otros objetos llevados por el usuario.
- 2.- Peligros químicos: Los ambientes ácidos, alcalinos u otros con sustancias ásperas pueden dañar las cintas y el conjunto de accesorios metálicos de la línea de vida. El nylon es más resistente al ataque de ambientes alcalinos o ambientes pH naturales.
- 3.- Calor: No utilícela el amés en ambientes con temperaturas mayores a los 85° C. Proteja el producto cuando sea utilizado cerca de trabajos de soldadura, el corte de metal, o de otras actividades que produzcan calor. Las chispas pueden dañar la tela del amés y reducir su fuerza.
- 4.- Corrosión: No exponga el amés a ambientes corrosivos por periodos prolongados.

### Colocación:

Cada arnés contiene un instructivo de uso donde figuran las instrucciones relativas a la colocación y uso, resaltando la necesidad de efectuar un buen ajuste de las Correas.

### Retiro:

Quite las correas de los músculos, inserte las manos debajo de las correas del hombro y levante el arnés sobre la Cabeza. (Instructivo de uso).

Emisor: Perla Alicia Martínez Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.

Jefe de I+D ID F05 Rev. 0 (23/02/09)



Código: SEH1-017

Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: Arnés chaleco kevlar anillo espalda/cadera THERMATEK MOD. 10020062 MSA

Aplicaciones: Protección a las caídas, Espacios confinados, Minería, Construcción Industria nuclear,

Industria Química.

## **REVISION**

El arnés así como sus accesorios, deberán revisarse pieza por pieza antes de ser usados y después de realizado el trabajo, para detectar problemas de deterioro como: correas deshilachadas, hilos jalados o trozados, desgastaos, quemados, exposiciones a calor químicos.

### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Limpie toda la suciedad de la superficie con una esponja humedecida en agua. Estruje bien la Esponja. Introduzca la esponja en una solución de agua y jabón comercial o detergente suave. Forme una espuma espesa con un movimiento vigoroso hacia adelante y hacia atrás. Luego seque Con un paño limpio. Cuélguelo para secarlo pero alejado del calor excesivo, vapor o períodos Prolongados de luz solar.

#### **RESGUARDO**

Almacene el arnés en lugares frescos secos y lugares limpios fuera d el aluza del sol. Evada áreas donde el calor, humedad, luz, aceite y químicos o sus vapores u otros elementos puedas presentarse.

#### DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al Medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las Características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

#### **ETIQUETADO Y EMBALAJE**

Los arneses vienen empaquetados en bolsa individual con el modelo indicado en la etiqueta

#### **GARANTIA**

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

Emisor: Perla Alicia Martínez Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.

Jefe de I+D ID F05 Rev. 0 (23/02/09)



Código: SEH1-017

Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: Arnés chaleco kevlar anillo espalda/cadera THERMATEK MOD. 10020062 MSA

Aplicaciones: Protección a las caídas, Espacios confinados, Minería, Construcción Industria nuclear,

Industria Química.

## **CERTIFICACIONES**

Cumple con ANSI Z359.1, ANSI A 10.14 TIPO 1 Cumple con regulaciones OSHA Certificación CSA Z259.10 Clase A Certificación SEI

Emisor: Perla Alicia Martínez Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.

Jefe de I+D ID F05 Rev. 0 (23/02/09)