



## Hoja de Instalacion de Equipo Terminal



	<b>~•</b>	
	rıcacı	

Este equipo ha sido instalado conforme al contrato de servicios de conectividad entre
SERCOM de Honduras y cliente CRC BPO SOLUTIONS S DE RL
Lugar de Instalacion: EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES, NIVEL 23, OFICINA 2301.

Lugar de Instatación: Edifició Noevos Horizontes, Nível 23, Oficina 2301.				
Número de Producto: <u>1717283</u>	Coordenadas: <u>15°32'16.13"N 88° 2'26.75"O</u>			
Punto A: SAN_42	ID del Circuito:			
Equipo Terminal: <u>SFP BIDI HUAWEI</u>				
No de Inventario: <u>Q6597016617</u>				
Equipo Entregado	Equipo Retirado			
1 Equipo Terminal: <u>AR17VW</u>	1 Equipo Terminal:			
No de Inventario: 21500104802SM8505954	No de Inventario:			
2 Equipo Terminal: <u>SFP BIDI HUAWEI</u>	2 Equipo Terminal:			
No de Inventario: <u>EA193700150851</u>	No de Inventario:			
3 Equipo Terminal:	3 Equipo Terminal:			
No de Inventario:	No de Inventario:			
4 Equipo Terminal:				
No de Inventario:				
5 Equipo Terminal:				
No de Inventario:				
Cuenta con Rack o Bandeja:	Si 📉 No			
Energia Regulada:	Si No			
Cuenta con Tierra Física:	Si No			
Cuenta con ductos de acometida hasta el interior del sitio a conectar: Si				
El área es ventilada:	Si No			
Observaciones del Cliente				
Pruebas realizada a un 100%				
NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE:_MIGUEL ANGEL ARDON ENRIQUEZ _				
FIRMA DEL CLIENTE:	FECHA Y HORA: 16-3-2022 3:30 PM			
CARGO:_ENCARGADO DEPARTAMENTO IT_	SELLO:			
Nota: Este documento NO es valido sin firma y sello del cliente. Debe venir completo, legible y sin manchones				