



Hoja de Instalacion de Equipo Terminal



						-
I V	١od	пп	C2	c_1	Λn	
IV	IUU		ca	u	OH.	100

Este equipo ha sido instalado conforme al contrato de servicios de conectividad entre SERCOM de Honduras y cliente CRC BPO SOLUTIONS S DE RL

Lugar de Instalacion: EDIFICIO NUEVOS HORIZONT	ES, NIVEL 23, OFICINA 2301.			
Número de Producto: <u>1717283</u>	Coordenadas: <u>15°32'16.13"N 88° 2'26.75"O</u>			
Punto A: SAN_42 Equipo Terminal: SFP BIDI HUAWEI No de Inventario: Q6597016617	ID del Circuito:			
Equipo Entregado	Equipo Retirado			
1 Equipo Terminal: AR17VW	1 Equipo Terminal:			
No de Inventario: <u>21500104802SM8505954</u>	No de Inventario:			
2 Equipo Terminal: <u>SFP BIDI HUAWEI</u>	2 Equipo Terminal:			
No de Inventario: <u>EA193700150851</u>	No de Inventario:			
3 Equipo Terminal:	3 Equipo Terminal:			
No de Inventario:	No de Inventario:			
4 Equipo Terminal:				
No de Inventario:				
5 Equipo Terminal:				
No de Inventario:				
Cuenta con Rack o Bandeja:	Si 💽 No 🔲			
Energia Regulada:	Si 📉 No 🔙			
Cuenta con Tierra Física:	Si No			
Cuenta con ductos de acometida hasta el interior				
El área es ventilada:	Si No			
Observacione				
<u>Pruebas realiza</u>	<u>ida a un 100%</u>			
NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE:_MIGUEL ANG				
FIRMA DEL CLIENTE: TROVEL AT AR SON	FECHA Y HORA: 16-3-2022 3:30 PM			
CARGO:_ENCARGADO DEPARTAMENTO IT_	SELLO: R.T.N.: 0 05019019112557 m			
Nota: Este documento NO es valido sin firma y s	ello del cliente.			
Debe venir completo, legible y sin manchones				



Tegucigalpa: Col San Carlos, Ave Ramón E. Cruz Casa

2923, Tel: 2205-4278, Fax: 2205-4351

San Pedro Sula: Bo. Rí.o de Piedras, Blvd Los Proceres,

			Edif. Claro. Tel: 505-4010, Fax: 505-4020		
	НОЈ	A DE ACEPTAC	CION		
Nuevo	Traslado	Demo	Cambio de Medio		
Tipo de Servicio:	Internet	DID	Datos		
Número de Producto: <u>1717283</u> Coordena		Coordena	adas: <u>15°32'16.13"N 88° 2'26.75"O</u>		
Ancho de Banda (Mbps): 40 Mbps ID d		ID del Circ	D del Circuito:		
Orden de Instalación:	X. The second second				
Nombre del Punto del Se	ervicio: CRC BPO	SOLUTIONS S	S DE RL		
Nombre Completo Ejecu	tivo de Cuenta: <u>J</u>	OSY SOLORZ	ZANO_		
Detalle de equipo entreg	ado al cliente:				
1 Equipo Terminal: AR17	7VW		* Direcciones IP Adicionales:		
No de Inventario: 2150	0104802SM8505954	<u>4</u>			
2 Equipo Terminal: SFP	BIDI HUAWEI		1 Equipo Terminal:		
No de Inventario: <u>EA19</u>	<u>3700150851</u>		No de Inventario:		
3 Equipo Terminal:					
No de Inventario:					
4 Equipo Terminal:					
No de Inventario:					
5 Equipo Terminal:					
No de Inventario:					
CONFIGURAC	ION		OBSERVACIONES DEL CLIENTE		
RED 190.107.149.	228/30	Pruebas a r	ealizadas a un 100%		
MASK 255.255.255.	252				
GATEWAY 190.107.149.	229				
FIRST IP 190.107.149.	230				
LAST IP <u>190.107.149.</u>	230				
BROADCAST 190,107,149.	231				

Este Enlace ha sido instalado conforme al contrato de servicios de conectividad entre SERCOM DE HONDURAS e CRC SOLUTION.

SERCOM de Honduras y el Cliente dan fe, que el Enlace descrito ha sido probado, que el mismo se encuentra conforme a todos los acuerdos y anexos firmados entre ambas partes. Por lo que se da por entregado el servicio y a partir de esta fecha 16-03-2022 se generará cargos por facturación.

Por SERCOM de Honduras (Nombre CONTRATISTA): <u>SEL</u>
NOMBRE COMPLETO TÉCNICO QUE REALIZÓ INSTALACIÓN Orlin Fuentes
NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE:_MIGUEL ANGEL ARDON ENRIQUEZ
CARGO DEL CLIENTE:_ENCARGADO DEPARTAMENTO IT TELÉFONO FIJO:
FECHA Y HORA: 16 de Marzo del 2021 3:30 PM SELLO:
FIRMA DEL CLIENTE: Marel A Jon
Nota: Este documento NO es valido sin firma y sello del cliente. Debe venir completo, legible y sin manchones