ACTA DE FISCALIZACIÓN

En la comuna de DIEGO DE ALMAGRO, provincia de CHAÑARAL, región de ATACAMA, con fecha 10-sept.-2026, siendo las 18:09 y en virtud de las disposiciones y atribuciones conferidas por el Decreto Supremo Nº 72, de 1985, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el artículo quinto del Decreto Supremo Nº 132, de 2002 y modificado por el Decreto Supremo N° 01, de 2024, ambos del Ministerio de Minería; por el Decreto Supremo N° 248, de 2007, del Ministerio de Minería, "Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves"; por la Ley 20.551, de 2011, que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, del Ministerio de Minería, y su Reglamento el Decreto Supremo 41, de 2012; y por el Decreto Ley Nº 3.525, de 1980, que "Crea el Servicio Nacional de Geología y Minería", se constituyen el/los funcionario/s Inspector/es de la DIRECCION REGIONAL ATACAMA del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), señor/a EVELYN FRIBLA a efectos de proceder a la inspección/verificación de la faena minera y sus instalaciones.

Servicio Nacional Inge Inspe 10 SEP 2 Evelyn Fribla González Seguridad Minera

1.- Antecedentes

Empresa	GARAGE MINERAL SPA		
Faena	PLANTA DIEGO DE ALMAGRO		
R.U.T. Empresa	77909016-7	Producción [tmp]	Alimentación:20t/m Producción: 3ton/mes Conc. de oro Relaves: 17 ton/mes
Recurso Principal	COBRE	Dotación Mandante [pers]	9
Estado Faena	Operativa	Dotación Contratista [pers]	0
N° Libro SNGM	Libro manifold N°3196-III-1,hoja N°1		

N° Resolución	Fecha	Tipo
1011	11/11/2024	M.E
1012	11/11/2024	P.C
187	09/04/2025	M.E

Vida Útil (Meses)	24

Rep. Legal	Carlos Henriquez Fuentes		
C.I.	10730678-1	Domicilio	Manuel Rodriguez N.º 15 , depto 3 , Puente Alto

Servicio Nacional de Geología y Minería
Ingeniero Inspector
10 SEP 2026
Evelyn Fribla González
Seguridad Minera

Teléfono	56 9 92996864	Email	chenriquez@garageinc.cl

2.- Instalaciones Inspeccionadas

Instalación	Coord. Norte	Coord. Este	Cota
EMBALSE DE RELAVES DIEGO DE ALMAGRO	7080243	393636	700
PLANTA CHANCADO	7080296	393808	749
PLANTA MOLIENDA	7080306	393765	750

La/s inspección/es que con esta fecha se realiza/n, corresponde a una de carácter Programada, consistiendo en fiscalización de seguridad minera a la Planta Diego de Almagro el 10 de septiembre del 2026, según programa de seguridad minera 2026.

2.1.- OBSERVACIONES GENERALES:

Documentación de la faena

Se detalla lo siguiente:

- Resolución Exenta N° 1011 de fecha 11/11/2024, que aprueba el Proyecto de Tratamiento de Minerales Planta Diego de Almagro de la empresa minera Garage Mineral S.p.A.(Vida útil estimada de 2 años, con una producción de 4.000 ton/mes)
- Resolución Exenta N°1012 de fecha 11/11/2024, aprueba Plan de cierre del proyecto de tratamiento de minerales de la Planta Diego de Almagro de la empresa minera Garage Mineral S.p.A.
- Resolución Exenta N° 894 de fecha 16/09/2024, declara desistida la solicitud de aprobación Proyecto Embalse de Relaves, de la Faena Minera Planta Diego de Almagro de la empresa minera Garage Mineral S.p.A.
- Resolución Exenta N°187 de fecha 09/04/2025, aprueba cambio de titularidad del proyecto embalse de relaves de la faena minera Planta Diego de Almagro empresa minera Garage Mineral S.p.A. (vida útil aprobada 1 año, vencida), este proyecto se encuentra observaciones de parte del servicio, se presento solicitud de prorroga por el proyecto de embalse de relaves de la Planta Diego de Almagro. SN° de ingreso, carta emitida el 18 de marzo del 2026.

-Sin formulario inicio de actividades, la empresa debe presentar desde que inicia operaciones.

Servicio Nacional de Geología y Minería
Ingeniero Inspector
10 SEP 2026
Evelyn Fribla Gonzalez
Seguridad Minera

-Sin formulario de producción (E-300), de accidentabilidad (E-100), y formulario del depósito de relaves (E700).

ESTADO DE LAS INSTALACIONES

-Planta Chancado, se encuentra sin actividad productiva, y su estado es activa

-Planta Molienda, se encuentra sin actividad productiva, y su estado es activa

-Depósito de relaves, se encuentra sin actividad, y su estado es irregular operativa.

Por lo antes mencionado la faena Planta Diego de Almagro se encuentra Operativa.

DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN:

Con fecha 10 de septiembre del 2026, se constituye la funcionaria de Sernageomin Sra. Evelyn Fribla (Inspectora de seguridad minera), a efectos de realizar fiscalización a faena minera Planta Diego de Almagro, perteneciente a la empresa minera Garage Mineral S.p.A. Previo a iniciar la inspección, se realizó una reunión inicial con el Sr. Carlos Henriquez Fuentes (Representante Legal), Sr. Miguel Pinochet Landeros (Gerente de Operaciones de la empresa Garage Mineral S.p.A), y el Sr. Cristian Murua Inostroza (Jefe de Operaciones en seguridad), a quienes se le explica el objetivo y alcance de la inspección, que consiste en verificar el cumplimiento de las acciones correctivas anteriores y controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas:

Reglamento de Seguridad Minera, D.S. N°132/2002 y sus modificaciones.

Reglamento de Depósitos de Relaves, D.S. N°248/2007.

Ley N°20.551 y D.S. N°41/2012, sobre cierre de faenas e instalaciones mineras.

En el desarrollo de la reunión se coordina el recorrido en terreno, junto a los señores que participaron en la reunión inicial.

SITUACIÓN EN TERRENO

Una vez finalizada la reunión, se dio inicio al recorrido por alrededor de las instalaciones guiados por las personas que participaron en la reunión. Durante el recorrido por la faena, se realizó registro fotográfico y se georreferenciaron todas las instalaciones, de manera de realizar chequeo de coordenadas de las instalaciones de la Planta Diego de Almagro. Cabe señalar que la faena se encontraba operativa, desde hace dos semanas aproximadamente desde inicio del mes de septiembre, aun no ha enviado el formulario de inicio de

Servicio Nacional de Geología y Minería
Ingeniero Inspector
10 SEP 2025
Evelyn Fribla Gonzalez
Seguridad Minera

actividades, el recorrido se inicio desde el depósito de relaves, piscina de agua de proceso, planta de flotación y molienda, sala eléctrica de la planta concentradora, stock pile, y la etapa de chancado, acopios de mineral. La etapa de chancado se encuentra inactiva, ya que el material procesado ya viene con una granulometría menor. El Depósito de relaves, se constata en terreno funcionando, la faena aun no declara el formulario E700 y su informe trimestral. Se constata que el depósito de relaves no cuenta con instrumentación activa como los piezómetros, si se destaca ante el evento meteorológico de lluvia del mes de julio, que existió un buen del relave, pero si no tiene bien definido los canales de contorno. Se realizó recorrido encontrándose algunas desviaciones detalladas en el ítem hallazgos.

CONTROL DE PRODUCCIÓN

Sr. Carlos Henríquez Fuentes (representante legal), nos informa que la producción es de dos semanas, no ha sido constante, por lo tanto, la alimentación aproximada es de: 20 ton de mineral, lo que está acorde a lo aprobado por la Res. Exenta N°1011/2024, con respecto al Formulario E300, no lo ha declara la empresa por que vende a ENAMI.
-Formulario E700: Aun no se declara.
CHEQUEO DE COORDENADAS
-Se chequearon coordenadas en terreno (PSAD 56), en el depósito de relaves actual (N:7.080.219, E:3393.673; cota: 759 m.s.n.m.).

CHARLA PREVENTIVA

En concordancia con los lineamientos institucionales y los compromisos establecidos, se realizó difusión sobre temas de prevención de accidentes y/o información del Servicio, con el objetivo de promover buenas prácticas en seguridad minera y contribuir a la disminución de la accidentabilidad en la pequeña minería.

En esta instancia se abordaron temas de protecciones de seguridad a las partes móviles, el cual corresponde a uno de los principales tipos de accidentes que afectan a las plantas metalúrgicas.

Adicionalmente, se entrega material informativo consistente en el afiche de los 6 principales

Servicio Nacional de Geología y Minería
Ingeniero Inspector
10 SEP 2026
Evelyn Fribla González
Seguridad Minera

tipos de accidentes en minería, con el propósito de reforzar los contenidos preventivos difundidos durante la actividad.

REVISIÓN DOCUMENTAL EN TERRENO:

-Se revisaron las resoluciones existentes, en cuanto a proceso, y producción.
-Procedimientos de trabajo de uso y recambio de los elementos de protección personal (cód:PRO.UREPP).

3.- Contratistas Inspeccionados

No se inspeccionó contratistas.

4.- Seguimiento Cumplimiento Medidas Correctivas

Con ocasión del seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas dejadas en fiscalización/es anterior/es (18/03/2025), tras la visita en terreno se constató lo siguiente: Las medidas correctivas pendientes deben cumplirse lo antes posible, ya que se encuentran fuera del plazo otorgado, de no cumplirse la empresa podría ser sancionada de acuerdo con la Normativa minera vigente. Si se requiere de mayor tiempo para el cumplimiento, se deberá solicitar formalmente al Director Regional ampliación del plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas pendientes

En Instalación	EMBALSE DE RELAVES DIEGO DE ALMAGRO
Hallazgo	Regularizar el formulario E700 del depósito de relaves
Detalle Hallazgo	En el recorrido por el depósito de relaves de la Planta Diego de Almagro, se observa que existen sectores húmedos, por pruebas metalúrgicas realizadas en distintos periodos, por lo que se debe regularizar la entrega del formulario E700 e informe trimestral de operación y mantenimiento del depósito de relaves.
Medida Correctiva [1/1]	Presentar formulario E700 e informe trimestral de operación y mantenimiento.
Plazo de cumplimiento efectivo	18/3/2025 - 18/4/2025
Detalle Medida	La empresa minera deberá presentar y regularizar la entrega del formulario E700 e informe trimestral de operación y mantenimiento.
Responsable	Mandante:GARAGE MINERAL SPA
Estado	Pendiente
Comentario Estado	Continua pendiente por que la faena recién funcionando.

Servicio Nacional de Geología y Minería
Ingeniero Inspector
10 SEP 2026
Evelyn Fribla González
Seguridad Minera

5.- Hallazgos

A continuación se detallan los hallazgos de la inspección, con sus respectivas medidas correctivas:

En Instalación	EMBALSE DE RELAVES DIEGO DE ALMAGRO
Hallazgo	Depósito de relaves (tipo embalse) se encuentra funcionando y sin resolución aprobatoria
Detalle Hallazgo	En recorrido por el depósito de relaves, se observa que esta en actividad productiva, y aun no se encuentra aprobado por el servicio, en etapa de observaciones por parte del Sernageomin
Medida Correctiva [1/1]	El deposito de relaves deberá contar con Resolución que lo autoriza.
Plazo de cumplimiento efectivo	10/9/2026 - 9/10/2026
Detalle Medida	La empresa minera deberá contar con resolución que autorice el depósito de relaves, en forma previa a su construcción y operación.
Responsable	Mandante:GARAGE MINERAL SPA

En Instalación	PLANTA MOLIENDA
Hallazgo	En sector de la etapa de molienda existen varias condiciones subestándares
Detalle Hallazgo	En sector de la etapa de molienda existen varias condiciones subestándares: -Derrames soluciones sin poder acceder a la planta -Sala eléctrica abierta y sin señalización de restricción de acceso, y voltaje que tiene la sala -Acceso a sector de cancha de acopio de concentrado, con barrera débiles por estar solo con cable y no barrera dura. -Sin protección en molino 1, en sector de del tromell y contra eje del molino. -Escaleras telescópicas deterioradas y sin fijación . -Reactivos de flotación sin hoja de seguridad y sin identificar los envases. -
Medida Correctiva [1/1]	Mejorar las condiciones subestándares del sector de molienda
Plazo de cumplimiento efectivo	10/9/2026 - 12/10/2026
Detalle Medida	La empresa minera deberá mejorar las condiciones subestándares del sector de molienda, detalladas en el ítem hallazgos, para evitar riesgos de exposición de cualquier parte del cuerpo.
Responsable	Mandante:GARAGE MINERAL SPA

6.- Observaciones Empresa

No hay observaciones por parte de la empresa.

Servicio Nacional de Geología y Minería
Ingeniero Inspector
10 SEP 2026
Evelyn Fribla Gonzalez
Seguridad Minera

Observaciones a la Empresa

No hay observaciones para la empresa.

7.- Solicitud de Antecedentes Adicionales

8.- Firmas

En este acto se informa a la Empresa Minera Mandante que dentro del plazo de 5 días hábiles, a contar de esta fecha, puede presentar por escrito los descargos, alegaciones, defensas u otros antecedentes que estime pertinente en la Dirección Regional correspondiente del Servicio Nacional de Geología y Minería.

La Empresa Minera Mandante, deberá responder al Servicio del cumplimiento de las medidas correctivas originadas a raíz de esta inspección, las que deberán ser ejecutadas en los plazos estipulados e informadas por medio del sistema SIMIN 2.0 desarrollado por el Servicio, o bien por medio de carta dirigida al Director Regional Sr. FRANKLIN CESPEDES VALLEJO, ubicado en ALAMEDA MANUEL ANTONIO MATTA 264 , debiendo acompañar los respaldos que acrediten dicho cumplimiento, sea por medios impresos o digitales, de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Seguridad Minera.

La Empresa Minera Mandante y sus Empresas Contratistas (si existiesen), deberán dar cabal cumplimiento en todos y cada uno de los artículos que les son aplicables de los Reglamentos individualizados al inicio de esta Acta.

La constatación de contravenciones a los citados Reglamentos, facultarán al Servicio Nacional de Geología y Minería para la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

Si transcurrido el plazo otorgado para el cumplimiento de las medidas correctivas dejadas por el Servicio, ellas no han sido debidamente efectuadas, la empresa minera incurrirá en reincidencia, sancionable de conformidad a lo dispuesto en los artículos 590 a 592 del Reglamento de Seguridad Minera.

Nombre y Apellido	Organización/Sernageomin	Cargo	Firma
EVELYN FRIBLA	Sernageomin	INSPECTORA DE SEGURIDAD MINERA	

SERNAGEOMIN
Ministerio de Minería
Gobierno de Chile

Servicio Nacional de Geología y Minería
Ingeniero de Ejecución
Inspector
10 SEP 2023
Evelyn Frilla Gonzalez
Seguridad Minera

CARLOS HENRIQUEZ FUENTES	GARAGE MINERALS SPA-PLANTA DIEGO DE ALMAGRO	REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL PINOCHET LANDEROS	GARAGE MINERALS SPA-PLANTA DIEGO DE ALMAGRO	GERENTE DE OPERACIONES
CRISTIAN MURUA INOSTROZA	GARAGE MINERALS SPA-PLANTA DIEGO DE ALMAGRO	JEFE DE OPERACIONES DE SEGURIDAD