Пять важнейших признаков
Среднеквадратичное b
Значение b (b_sample_24)
Параметр λ
Изменчивость a
Диффузионная длина
10,36
5,15
4,85
4,62
4,27
0
2
4
6
8
10
12
Важность, %