

Dove riscontra il problema?

Inverter

Impianto termico

Wallbox

Caldaia ibrida

Batteria

Disallineamenti/
Anomalie App ZCS

Danni e gravi
anomalie

Installazione
incompleta

Di che marca è il suo inverter?

ZCS - Zucchetti

Solar Edge

Fox

Altre marche

Quale problema sta riscontrando?

Spegnimento
dell'inverter

Presenza di un codice
di errore sul display

Produzione inferiore
alle attese

**Il problema riguarda la connessione a internet?
Il wi-fi è scollegato?**

Si

No



Ha provato a riavviare l'inverter?

Si

No

C'è stato un temporale?

È presente un codice d'errore sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che si tratta di un problema di connessione, data di installazione, eventuale codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio delle «[Guida Zucchetti - istruzioni collegamento Wi-Fi e monitoraggio inverter](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico».

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito ad utilizzare l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail) per procedere al collegamento dell'inverter alla linea internet. Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

C'è stato un temporale?

È presente un codice d'errore sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio non è stato effettuato, data di installazione, eventuale codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - Procedura di riavvio/spegnimento](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a riavviare l'inverter utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione o con Allrisks



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

C'è stato un temporale?

È presente un codice d'errore sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato ma non è stato risolutivo, data di installazione, eventuale codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, che l'inverter è connesso al wi-fi, recapito di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo aperto una segnalazione verso il reparto competente.

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

C'è stato un temporale?

È presente un codice d'errore sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato ma non è stato risolutivo, data di installazione, eventuale codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, che l'inverter è connesso al wi-fi, recapito di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo aperto una segnalazione verso il reparto competente.

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

C'è stato un temporale?

È presente un codice d'errore sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato ma non è stato risolutivo, data di installazione, eventuale codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, che l'inverter è connesso al wi-fi, recapito di telefono valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo aperto una segnalazione verso il reparto competente.

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

L'impianto è fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato ma non è stato risolutivo, data di installazione, eventuale codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, che l'inverter è connesso al wi-fi, recapito di telefono valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

**Il problema riguarda la connessione a internet?
Il wi-fi è scollegato?**

Si

No



Ha provato a riavviare l'inverter?

Si

No

C'è stato un temporale?

Quale codice d'errore appare sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che si tratta di un problema di connessione, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio delle «[Guida Zucchetti - istruzioni collegamento Wi-Fi e monitoraggio inverter](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico».

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito ad utilizzare l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail) per procedere al collegamento dell'inverter alla linea internet. Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

C'è stato un temporale?

È presente un codice d'errore sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio non è stato effettuato, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - Procedura di riavvio/spegnimento](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a riavviare l'inverter utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

La produzione si interrompe a tratti quando c'è tanto sole?

Si

No, la produzione non c'entra

C'è stato un temporale?

Quale codice d'errore appare sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio non è stato effettuato, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - interruzione della produzione/caduta di tensione](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a riavviare l'inverter utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione o con Allrisks



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

C'è stato un temporale?

Quale codice d'errore appare sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato ma non è stato risolutivo, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, che l'inverter è connesso al wi-fi, recapito di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo aperto una segnalazione verso il reparto competente.

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

C'è stato un temporale?

Quale codice d'errore appare sull'inverter?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato ma non è stato risolutivo, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, che l'inverter è connesso al wi-fi, recapito di telefono valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo aperto una segnalazione verso il reparto competente.

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

L'impianto è fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato ma non è stato risolutivo, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, che l'inverter è connesso al wi-fi, recapito di telefono valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

**Ha già provato a verificare l'apposita guida
dedicata alla produzione?**

Si ed il problema non rientra tra le
casistiche presenti

No

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione o con Allrisks



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il cliente ha letto la guida, il problema riscontrato dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo aperto una segnalazione verso il reparto competente.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il cliente non ha letto la guida, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «Guida Zucchetti – Potenza di picco» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a riavviare l'inverter utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Note: inserire che il cliente ha letto la guida, il problema riscontrato dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo aperto una segnalazione verso il reparto competente.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter ZCS

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quale problematica sta riscontrando?

**Produzione non continua
(a singhiozzo)**

Altri problemi

La produzione si interrompe quando c'è tanto sole?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter Solar Edge

Note: inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «Guida Solar Edge – Interruzione della produzione/cadute di tensione» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a procedere come indicato nella guida che le ho fornito e le confermo che non si tratta di un problema del prodotto. Nel caso in cui il problema dovesse persistere la invito a contattare direttamente la casa madre al numero 0422/05.37.09

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter Solar Edge

Note: inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato fornito il numero della casa madre.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: Lato nostro non possiamo gestire la problematica da lei segnalata, la invito a contattare direttamente la casa madre Solar Edge al numero 0422/05.37.09

Quale problematica sta riscontrando?

Produzione non continua
(a singhiozzo)

Altri problemi

La produzione si interrompe quando c'è tanto sole?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter Fox

Note: inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «Guida Fox – Interruzione della produzione/cadute di tensione» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a procedere come indicato nella guida che le ho fornito e le confermo che non si tratta di un problema del prodotto. Nel caso in cui il problema dovesse persistere la invito a contattare direttamente la casa madre al numero 0496/367610 o via mail all'indirizzo service.it@fox-ess.com

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter Fox

Note: inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato fornito il numero della casa madre.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: Lato nostro non possiamo gestire la problematica da lei segnalata, la invito a contattare direttamente la casa madre Fox al numero 0496/367610 o via mail all'indirizzo service.it@fox-ess.com

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione o con Allrisks



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter altre marche (ABB, Aurora, Valenia, Enphase...)

Note: inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dell'etichetta dell'inverter e dell'insieme delle apparecchiature. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter altre marche (ABB, Aurora, Valenia, Enphase...)

Note: inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dell'etichetta dell'inverter e dell'insieme delle apparecchiature. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Inverter altre marche (ABB, Aurora, Valenia, Enphase...)

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quale problematica sta riscontrando?

Non scalda

C'è un pannello rotto

Perdita di
antigelo/acqua

Perdita di pressione

Problemi alla
centralina

**Le chiedo gentilmente di verificare la pressione dell'impianto.
La pressione corretta è tra 1,5 e 2 e, di mattina, generalmente
è più bassa.**

La pressione è bassa nelle ore centrali della giornata?

Si

No, è sempre tra i parametri indicati

Vede una perdita d'acqua o di antigelo?

Si

No

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire la pressione fornita del cliente, data di installazione, recapito telefonico valido

Assegnazione: Nessuna, solo tracciatura

Script: le confermo che la pressione da lei comunicata è corretta, le ricordo che la mattina e di sera potrebbe riscontrare una normale diminuzione della pressione.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Dove vede la perdita?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire la pressione fornita del cliente ed indicare se la pressione è stabile o oscillante, dove vede la perdita data di installazione, recapito telefonico valido, conferma della richiesta di invio di foto/video

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della perdita riscontrata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Dove vede la perdita?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire la pressione fornita del cliente ed indicare se la pressione è stabile o oscillante, dove vede la perdita data di installazione, recapito telefonico valido, conferma della richiesta di invio di foto/video

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della perdita riscontrata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire la pressione fornita del cliente ed indicare se la pressione è stabile o oscillante, recapito telefonico valido, data di installazione.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: le confermo che abbiamo aperto la segnalazione al reparto competente

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire la pressione fornita del cliente ed indicare se la pressione è stabile o oscillante, recapito telefonico valido, data di installazione.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: le confermo che abbiamo aperto la segnalazione al reparto competente

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quanti pannelli sono stati danneggiati?

Come sono stati danneggiati?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire quantità di pannelli danneggiati, modalità di danneggiamento, recapito telefonico valido, conferma della richiesta di invio di foto/video, data di installazione.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata e quantità di pannelli danneggiati e come si sono danneggiati;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



Da dove viene la perdita?

La perdita è abbondante oppure è gocciolamento?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire da dove viene la perdita e se è abbondante o meno, data installazione, recapito telefonico valido, conferma della richiesta di invio di foto/video.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della perdita riscontrata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 3 giorni.



**Le chiedo gentilmente di verificare la pressione dell'impianto.
La pressione corretta è tra 1,5 e 2 e, di mattina, generalmente
è più bassa.**

La pressione è bassa nelle ore centrali della giornata?

Si

No, è sempre tra i parametri indicati

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire la pressione fornita del cliente ed indicare se la pressione è stabile o oscillante, recapito telefonico valido

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: le confermo che abbiamo aperto la segnalazione al reparto competente

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: Inserire la pressione fornita del cliente, data di installazione, recapito telefonico valido

Assegnazione: Nessuna, solo tracciatura

Script: le confermo che la pressione da lei comunicata è corretta, le ricordo che la mattina e di sera potrebbe riscontrare una normale diminuzione della pressione.

La luce è andata via improvvisamente?
Compare un codice sul display?
La centralina risulta bruciata (schermo nero e/o odore di bruciato)?
Il cliente sente rumore continuo?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Impianto termico (pannelli per l'acs) con problemi

Note: indicare se la luce è andata via improvvisamente, l'eventuale codice presente sul display, se la centralina è bruciata o meno, se sente rumore continuo, data di installazione, recapito telefonico valido.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: la invito a staccare la spina e le confermo che abbiamo trasmesso la sua richiesta al reparto competente per le opportune verifiche.

Tempistiche di gestione: 3 giorni



Quale problematica sta riscontrando?

Non carica/il display è
spento

Il display è annerito

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

In precedenza sono state fatte ricariche con esito positivo?

Ci sono degli interruttori che scattano?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Wallbox (colonnina per ricaricare la macchina)

Note: indicare se la colonnina ha funzionato in precedenza e gli eventuali interruttori che scattano, data di installazione, recapito telefonico valido.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: ho provveduto ad aprire la segnalazione al reparto competente.

Tempistiche di gestione: 10 giorni

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

In precedenza sono state fatte ricariche con esito positivo?

Ci sono degli interruttori che scattano?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Wallbox (colonnina per ricaricare la macchina)

Note: indicare se la colonnina ha funzionato in precedenza e gli eventuali interruttori che scattano, data di installazione, recapito telefonico valido.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: ho provveduto ad aprire la segnalazione al reparto competente.

Tempistiche di gestione: 10 giorni

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Wallbox (colonnina per ricaricare la macchina)

Note: Inserire la pressione fornita del cliente ed indicare se la pressione è stabile o oscillante, recapito telefonico valido, data di installazione.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: le confermo che abbiamo aperto la segnalazione al reparto competente

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Il display è esposto direttamente alla luce del sole?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Wallbox (colonnina per ricaricare la macchina)

Note: indicare se il display è colpito dai raggi solari, se è colpito dai raggi solari indicare che il cliente è informato della necessità di costruire una copertura prima di procedere alla sostituzione, data di installazione, recapito telefonico valido.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: ho provveduto ad aprire la segnalazione al reparto competente, le ricordo che se il display è colpito direttamente dai raggi solari, per procedere alla sostituzione, è necessario costruire una copertura a protezione della colonnina.

Tempistiche di gestione: 10 giorni

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Il display è esposto direttamente alla luce del sole?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Wallbox (colonnina per ricaricare la macchina)

Note: indicare se il display è colpito dai raggi solari, se è colpito dai raggi solari indicare che il cliente è informato della necessità di costruire una copertura prima di procedere alla sostituzione, data di installazione, recapito telefonico valido.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: ho provveduto ad aprire la segnalazione al reparto competente, le ricordo che se il display è colpito direttamente dai raggi solari, per procedere alla sostituzione, è necessario costruire una copertura a protezione della colonnina.

Tempistiche di gestione: 10 giorni

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Wallbox (colonnina per ricaricare la macchina)

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quale problematica sta riscontrando?

Perdita d'acqua

Caldaia in blocco

Perdita di pressione

Dove si verifica la perdita d'acqua?

Sulla/nella caldaia

Tubazioni impianto (esterna alla caldaia)

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Daikin è già intervenuta per il collaudo?

Si

No

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: Inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito telefonico valido, che Daikin è già intervenuta per il collaudo e che è stato comunicato il numero verde Daikin

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: per risolvere la problematica la invito a contattare il numero verde Daikin 800.770.066.

Da dove proviene esattamente la perdita?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare da dove proviene esattamente la perdita, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica riscontrata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Da dove proviene esattamente la perdita?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare da dove proviene esattamente la perdita, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica riscontrata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

[Accetta](#)

[Non accetta](#)

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Da dove proviene esattamente la perdita?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare da dove proviene esattamente la perdita, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica riscontrata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Daikin è già intervenuta per il collaudo?

Si

No

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: Inserire la problematica segnalata dal cliente, codice di errore, data di installazione, recapito telefonico valido, che Daikin è già intervenuta per il collaudo e che è stato comunicato il numero verde Daikin.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per risolvere la problematica la invito a contattare il numero verde Daikin 800.770.066.

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare l'eventuale codice di errore, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica segnalata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Daikin è già intervenuta per il collaudo?

Si

No

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: Inserire la problematica segnalata dal cliente, codice di errore, data di installazione, recapito telefonico valido, che Daikin è già intervenuta per il collaudo e che è stato comunicato il numero verde Daikin.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per risolvere la problematica la invito a contattare il numero verde Daikin 800.770.066.

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare l'eventuale codice di errore, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica segnalata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Daikin è già intervenuta per il collaudo?

Si

No

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: Inserire la problematica segnalata dal cliente, codice di errore, data di installazione, recapito telefonico valido, che Daikin è già intervenuta per il collaudo e che è stato comunicato il numero verde Daikin.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per risolvere la problematica la invito a contattare il numero verde Daikin 800.770.066.

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare l'eventuale codice di errore, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica segnalata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Daikin è già intervenuta per il collaudo?

Si

No

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: Inserire la problematica segnalata dal cliente, codice di errore, data di installazione, recapito telefonico valido, che Daikin è già intervenuta per il collaudo e che è stato comunicato il numero verde Daikin.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per risolvere la problematica la invito a contattare il numero verde Daikin 800.770.066.

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare l'eventuale codice di errore, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video della problematica segnalata. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.



L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Daikin è già intervenuta per il collaudo?

Si

No

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: Inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito telefonico valido, che Daikin è già intervenuta per il collaudo e che è stato comunicato il numero verde Daikin

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: per risolvere la problematica la invito a contattare il numero verde Daikin 800.770.066.

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare l'eventuale codice di errore, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Daikin è già intervenuta per il collaudo?

Si

No

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: Inserire la problematica segnalata dal cliente, data di installazione, recapito telefonico valido, che Daikin è già intervenuta per il collaudo e che è stato comunicato il numero verde Daikin

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: per risolvere la problematica la invito a contattare il numero verde Daikin 800.770.066.

Sul display compare un codice di errore?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Note: indicare l'eventuale codice di errore, che Daikin non ha effettuato il collaudo, data di installazione, che è stato richiesto l'invio della mail, numero di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Descrizione della problematica riscontrata;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES



Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Caldaia ibrida

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quale problematica sta riscontrando?

Batteria/e spenta/e

Batteria/e che non
carica/no

Problema con wi-fi

Di che marca sono le batterie?

Sonnen

Zucchetti/ZCS

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: indicare la problematica segnalata, data di installazione, un recapito valido del cliente, che è stato fornito il recapito di SONNEN.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a contattare direttamente la casa madre al numero 800502640.

Ha già provato a riavviare l'impianto?

Si, ma il problema non si è risolto

No

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio non è stato effettuato, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - Procedura di riavvio/spegnimento](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a riavviare l'inverter utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Si è spenta solo una batteria o più di una?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, quante batterie sono spente, recapito telefonico valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: abbiamo provveduto ad aprire la segnalazione al reparto preposto.

Si è spenta solo una batteria o più di una?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, quante batterie sono spente, recapito telefonico valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: abbiamo provveduto ad aprire la segnalazione al reparto preposto.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Di che marca sono le batterie?

Sonnen

Zucchetti/ZCS

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: indicare la problematica segnalata, data di installazione, un recapito valido del cliente, che è stato fornito il recapito di SONNEN.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a contattare direttamente la casa madre al numero 800502640.

Ha già provato a riavviare l'impianto?

Si, ma il problema non si è risolto

No

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Quante batterie non caricano?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, quante batterie non caricano, recapito telefonico valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: abbiamo provveduto ad aprire la segnalazione al reparto preposto.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - Procedura di riavvio/spegnimento](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a riavviare l'inverter utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Quante batterie non caricano?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, quante batterie non caricano, recapito telefonico valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: abbiamo provveduto ad aprire la segnalazione al reparto preposto.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Di che marca sono le batterie?

Sonnen

Zucchetti/ZCS

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: indicare la problematica segnalata, data di installazione, un recapito valido del cliente, che è stato fornito il recapito di SONNEN.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a contattare direttamente la casa madre al numero 800502640.

Ha già provato a riavviare l'impianto?

Si, ma il problema non si è risolto

No

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, codice inverter, se c'è stato o meno il temporale, recapito di telefono valido del cliente ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - Procedura di riavvio/spegnimento](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a riavviare l'inverter utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se nelle prossime 24 ore il problema non si è risolto, la invito a contattarci nuovamente.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: in fase di creazione caso sarà presente l'indicazione legata alla garanzia ea è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Quante batterie non caricano?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, quante batterie non caricano, recapito telefonico valido del cliente.

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: abbiamo provveduto ad aprire la segnalazione al reparto preposto.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quante batterie non caricano?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Anomalia batterie

Note: inserire che il riavvio è stato effettuato, data di installazione, quante batterie non caricano, recapito telefonico valido del cliente.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: abbiamo provveduto ad aprire la segnalazione al reparto preposto.

Ha sostituito di recente il suo wi-fi? Se sì, ha già provato a sentire il suo operatore telefonico?

Ha già provato a riconfigurare il wi-fi?

No

Si



Ha provato a disinstallare e re-installare l'APP?

No

Si



C'è stato un temporale?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Disallineamenti/Anomalie App ZCS

Note: inserire che la configurazione non è stata effettuata, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente, se ha già provato a contattare Zucchetti ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - Istruzioni collegamento Wi-Fi e monitoraggio inverter](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito ad effettuare la configurazione utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se in seguito alla configurazione il problema non dovesse risolversi la invito ad aprire un ticket di assistenza dall'apposita sezione del sito <https://www.zcsazzurro.com/it>

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Disallineamenti/Anomalie App ZCS

Note: inserire che il cliente non ha provato a disinstallare ed installare nuovamente l'APP, se ha già provato a contattare Zucchetti, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito a provare a disinstallare l'APP ed installarla nuovamente, se in seguito alla configurazione il problema non dovesse risolversi la invito a contattare il numero verde zuccheti: 800727464.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Disallineamenti/Anomalie App ZCS

Note: inserire che la configurazione non è stata effettuata, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente, se ha già provato a contattare Zucchetti ed indicare l'invio della «[Guida Zucchetti - Istruzioni collegamento Wi-Fi e monitoraggio inverter](#)» presente in KM nell'articolo «Guide utili Fotovoltaico»

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invito ad effettuare la configurazione utilizzando l'apposita guida (solo per FOCC che le trasmetto via mail). Se passate 24 ore il problema non dovesse risolversi la invito a ricontattarci. La informo che qualora il problema non si risolve è necessario un intervento tecnico a pagamento per la sostituzione del prodotto danneggiato.

[Clicca qui se in seguito alla configurazione il problema non si è risolto ed il cliente accetta il pagamento](#)

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Disallineamenti/Anomalie App ZCS

Note: inserire che la configurazione è stata effettuata, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente, se ha già provato a contattare Zucchetti e che il cliente accetta il pagamento.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: Le confermo che abbiamo provveduto ad inoltrare la segnalazione al reparto competente e le ricordo che l'intervento da lei richiesto prevede l'emissione di un preventivo.

Dove sta riscontrando l'anomalia/il danno

WallBox
Fotovoltaico
Batterie

Solare Termico
Pompa di Calore

Che problema sta riscontrando?

- Incendio – Allagamento – Salto continuo del contatore o di un interruttore
- Danno sul tetto (es: rottura tegole) – Danno ai muri – Danno ai pavimenti
- Evento climatico/grandine
- Infiltrazioni d'acqua da muri/tetto

- Incendio – sono presenti scintille
- Impianto allagato/Stillicidio (gocciolamento) su componenti elettrici;
- Salto continuo del contatore o di un interruttore:

Quale contatore salta?

- Il contatore di casa o il contatore dell'impianto fotovoltaico
- L'interruttore nel quadretto fotovoltaico o nel quadro di casa

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente (Incendio/sono presenti scintille - Impianto allagato/gocciolamento su componenti elettriche), in caso In caso di corrente indicare da quale INTERRUTTORE salta.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Tempistiche di gestione: 24h.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente (Incendio/sono presenti scintille - Impianto allagato/gocciolamento su componenti elettriche), in caso In caso di corrente indicare da quale INTERRUTTORE salta.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Tempistiche di gestione: 24h.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente e l'informazione fornita.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: al fine di verificare la problematica da lei segnalata la invito a contattare il distributore locale utilizzando il numero indicato nella prima pagina della bolletta (fornire recapito).

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente (Incendio/sono presenti scintille - Impianto allagato/gocciolamento su componenti elettriche), in caso In caso di corrente indicare da quale INTERRUTTORE salta.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Tempistiche di gestione: 24h.

Quando è stata eseguita l'installazione/intervento di assistenza?



- Entro i due anni dall'installazione/dall'intervento



- Oltre i due anni dall'installazione/dall'intervento

Punto di attenzione: se è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Danni (causati durante l'installazione o intervento di assistenza)

Note: indicare a cosa è stato arrecato il danno, se è in garanzia. Confermare che il cliente invierà una mail con foto/video del danno.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];
- Indicare che è in garanzia.

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 30 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Danni (causati durante l'installazione o intervento di assistenza)

Note: indicare a cosa è stato arrecato il danno, se è in garanzia. Confermare che il cliente invierà una mail con foto/video del danno.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];
- Indicare che è in garanzia.

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 30 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Danni (causati durante l'installazione o intervento di assistenza)

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: se è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Cosa si è danneggiato?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito eventuale all risks.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

Ha l'assicurazione all risks?

Verificarne eventualmente la presenza sull'ordine



Si



No

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Cosa si è danneggiato?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito eventuale all risks.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Cosa si è danneggiato?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito eventuale all risks.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

Da dove proviene esattamente la perdita?

Si tratta di infiltrazione abbondante o sgocciolamento?

Si è già formata muffa/umidità?

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: se è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Infiltrazione d'acqua da muri/tetti

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Infiltrazione d'acqua da muri/tetti

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito.

Assegnazione: Bo Solutions Elettrico

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com.con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Infiltrazione d'acqua da muri/tetti

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Che problema sta riscontrando?

- Incendio – Allagamento – Salto continuo del contatore o di un interruttore
- Danno sul tetto (es: rottura tegole) – Danno ai muri – Danno ai pavimenti
- Evento climatico/grandine
- Infiltrazioni d'acqua da muri/tetto

- Incendio – sono presenti scintille
- Impianto allagato/Stillicidio (gocciolamento) su componenti elettrici;
- Salto continuo del contatore o di un interruttore:

Quale contatore salta?

- Il contatore di casa o il contatore dell'impianto fotovoltaico
- L'interruttore nel quadretto fotovoltaico o nel quadro di casa

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente (Incendio/sono presenti scintille - Impianto allagato/gocciolamento su componenti elettriche), in caso In caso di corrente indicare da quale INTERRUTTORE salta.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Tempistiche di gestione: 24h.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente (Incendio/sono presenti scintille - Impianto allagato/gocciolamento su componenti elettriche), in caso In caso di corrente indicare da quale INTERRUTTORE salta.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Tempistiche di gestione: 24h.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente e l'informazione fornita.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: al fine di verificare la problematica da lei segnalata la invito a contattare il distributore locale utilizzando il numero indicato nella prima pagina della bolletta (fornire recapito).

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Grave anomalia/guasto urgente

Note: indicare l'anomalia segnalata dal cliente (Incendio/sono presenti scintille - Impianto allagato/gocciolamento su componenti elettriche), in caso In caso di corrente indicare da quale INTERRUTTORE salta.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Tempistiche di gestione: 24h.

Quando è stata eseguita l'installazione/intervento di assistenza?



- Entro i due anni dall'installazione/dall'intervento



- Oltre i due anni dall'installazione/dall'intervento

Punto di attenzione: se è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Danni (causati durante l'installazione o intervento di assistenza)

Note: indicare a cosa è stato arrecato il danno, se è in garanzia. Confermare che il cliente invierà una mail con foto/video del danno.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];
- Indicare che è in garanzia.

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 30 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Danni (causati durante l'installazione o intervento di assistenza)

Note: indicare a cosa è stato arrecato il danno, se è in garanzia. Confermare che il cliente invierà una mail con foto/video del danno.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];
- Indicare che è in garanzia.

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 30 giorni.



L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Danni (causati durante l'installazione o intervento di assistenza)

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: se è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Cosa si è danneggiato?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito eventuale all risks.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com_con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

Ha l'assicurazione all risks?

Verificarne eventualmente la presenza sull'ordine



Si



No

Cosa si è danneggiato?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito eventuale all risks.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Cosa si è danneggiato?

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito eventuale all risks.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Evento climatico/Grandine

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Da dove proviene esattamente la perdita?

Si tratta di infiltrazione abbondante o sgocciolamento?

Si è già formata muffa/umidità?

Quando è stata eseguita l'installazione?



- Entro i due anni dall'installazione



- Oltre i due anni dall'installazione

Punto di attenzione: se è presente l'ordine è possibile verificare lo stato della garanzia:



Garanzia in corso



Fuori garanzia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Infiltrazione d'acqua da muri/tetti

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito.

Assegnazione: Bo Solutions Termico - Ibrido

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 3 giorni.

L'intervento da lei richiesto è fuori garanzia pertanto potrà essere richiesto il pagamento della prestazione.

Accetta

Non accetta

Punto di attenzione: l'importo da pagare verrà quantificato tramite l'emissione di un preventivo che dovrà essere nuovamente accettato dal cliente per procedere alla lavorazione.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Infiltrazione d'acqua da muri/tetti

Note: inserire la descrizione del danno, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video del danno subito.

Assegnazione: Bo Solutions Termico – Ibrido

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «SI»

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video dei danni subiti. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 3 giorni.



L'impianto è fuori garanzia pertanto dovrà rivolgersi al suo tecnico di fiducia

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Infiltrazione d'acqua da muri/tetti

Il cliente richiede l'assistenza anche se non in garanzia? Selezionare «NO»

Note: indicare la problematica segnalata, che è fuori garanzia.

Assegnazione: Nessuna, solo per tracciatura

Script: La invitiamo a rivolgersi ai suoi tecnici di fiducia.

Quando è avvenuta l'installazione?

Quale prodotto manca o è danneggiato?

Coperchio della caldaia ibrida mancante

Prodotto arrivato danneggiato e quindi non installabile

Antennino wifi mancante

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Installazione incompleta

Note: inserire il prodotto mancante, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video.

Assegnazione: Bo Solutions

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video del problema o del prodotto mancante. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Installazione incompleta

Note: inserire il prodotto danneggiato, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video.

Assegnazione: Bo Solutions

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video del prodotto danneggiato. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.

Tripletta: Richiesta – Fotovoltaico – Assistenza Tecnica

Note Standard: Installazione incompleta

Note: inserire il prodotto mancante, data di installazione, recapito di telefono valido del cliente ed indicare che è stato richiesto l'invio della mail con foto/video.

Assegnazione: Bo Solutions

Script: per permettere la corretta lavorazione della richiesta le chiedo di inoltrare entro 24h una mail a manutenzioni@eon.com con le foto/il video del problema o del prodotto mancante. La mail dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'intestatario dell'ordine;
- Numero di telefono;
- Indicare che è già stato aperto il caso numero:[dire il numero del case aperto];

E' possibile utilizzare il canale WhatsApp per richiedere al cliente l'invio di foto o video che documentino il problema, utilizzando il seguente template: Foto_impiantosolutions_RES

Tempistiche di gestione: 10 giorni.