



11 ½" ETA 805.112

CT 805112 FDE 496506 01

12.11.2009

11 ½‴ Ø 25,60 mm			1 2 3
Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	3,65 mm
Hauteur sur pile	Höhe auf Batterie	Height on battery	3,70 mm
Nombre de rubis	Anzahl Rubine	Number of jewels	0
Fréquence	Frequenz	Frequency	32'768 Hz







Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé. Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.



Etant donné que ces mouvements sont indémontables, seules les informations concernant les contrôles électriques sont indiquées.

Voir selon:

"Information spécifique No 58"

Da diese Werke undemontierbar sind, enthält dieses Dokument nur Informationen über die elektrischen Kontrollen.

Siehe auch:

"Spezifische Information Nr. 58"


Movements of these calibers cannot be disassembled; therefore, this document contains information on electrical tests only.

Please see:

"Specific Information No. 58"

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CT 805112 FDE 496506 01 12.11.2009

Contrôles électriques - Elektrische Kontrollen - Electrical Tests




Position Messpunkt	Echelle de mesure	Mesure	Contrôle Kontrolle	Remarques Bemerkungen
Position	Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Messung Measurement	Test	Remarks
1	2 V (Ri ≥ 10 kΩ/V)	1,55 V	Tension de la pile. Spannung der Batterie. Battery voltage.	
2	1 V (Ri ≥ 10 kΩ/V)	L'aiguille du multimètre oscille en sens + et -: 1/s. Zeiger im Messgerät pulsiert im + und - Sinn: 1/s. Hand of measuring apparatus oscillates in + and - direction: 1/s.	Impulsion à la sortie du circuit intégré. Ausgangsimpuls am integrierten Schaltkreis. Impulse at output of integrated circuit. 1/s	Mesure avec pile contrôlée. Messung mit kontrollierter Batterie. Measurement with controlled battery.
3	2 V	≤ 1,30 V Connecter le point de test T avec le pôle moins de l'alimentation externe. Testpunkt T mit dem Minuspol der externen Speisung verbinden. Connect the test point T to the negative pole of the esternal power supply. Commande du moteur avec 16 pas/s. Motor driven with 16 Schritten/s.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Untere Funktionsspannungsgrenze. Lower working-voltage limit.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement. Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen, Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes. Measurement without battery, with variable external power supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.
	10 µА	≤ 1,30 μA	Consommation du mouvement avec tige en position neutre, sous 1,55 V. Stromaufnahme Uhrwerk mit Stellwelle in Neutralstellung, bei 1,55 V. Consumption of mouvement with stem in neutral position, at 1.55 V.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 1,55 V. Messung ohne Batterie, mit Speisung von aussen 1,55 V. Measurement without battery, with external power supply 1.55 V.

CT 805112 FDE 496506 01 12.11.2009 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Messure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
4	• 10 kΩ	0,80–1,10 kΩ	Continuité du bobinage. Tension d'alimentation à 0,2 V. (Ohmmètre). Zustand der Spule. Messung mit Spannung von 0,2 V. (Ohmmeter). Condition of coil. Measurement, recommended voltage 0.2 V. (Ohmmeter).	
	2 mA	180–250 μΑ	Continuité du bobinage. Tension d'alimentation à 0,2 V. (Ampèremetre). Zustand der Spule. Messung mit Spannung von 0,2 V. (Amperemeter). Condition of coil. Measurement, recommended voltage 0.2 V. (Amperemeter).	
	Ohmmètres avec tension de mesure supérieure à 0,40 V inappropriés, tension recommandée 0,20 V. Ohmmeter mit Prüfspannung über 0,40 V ungeeignet, empfohlene Spannung 0,20 V. Ohmmeter with a test voltage higher than 0.40 V unsuitable, recommended voltage 0.20 V.			

Les tests doivent être effectués dans une température ambiante entre 20° C et 25° C. Die Tests sind bei einer Umgebungstemperatur zwischen 20° C und 25° C durchzuführen. The tests must be conducted at an ambient temperature of between 20° C and 25° C.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CT 805112 FDE 496506 01 12.11.2009



Cette page est laissée vide intentionnellement en cas d'impression au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer gelassen für den Fall, dass im A3-Format gedruckt wird. This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

 Cette page est laissée vide intentionnellement en cas d'impression au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer gelassen für den Fall, dass im A3-Format gedruckt wird. This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

7

12.11.2009

Modifications comparées aux versions précédentes du document

Änderungen gegenüber vorhergehenden Dokumentversionen

Modifications compared with previous document versions

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
01	12 11 2009	New layout	Nuevo layout	Nuova layout	1–8
		Répartition des calibres	Aufteilung per Kaliber	Allocation per caliber	1–8
00	19.09.2007	Version de base	Basis Version	Basic version	

Sous réserve de toutes modifications.

Ce document se trouve sur le Customer Service Portal (CSP) :

www.eta.ch

- $\rightarrow \quad \text{Customer Service}$
- → Customer Service Portal
- → Documents techniques

Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument finden Sie im Customer Service Portal (CSP):

www.eta.ch

- → Customer Service
- → Customer Service Portal
- → Technische Dokumente

All modifications reserved.

This document can be found on the Customer Service Portal (CSP):

www.eta.ch

- → Customer Service
- → Customer Service Portal
- → Technical Documents



CUSTOMER SERVICE

Bahnhofstrasse 9 P.O. Box 359 2540 Grenchen Switzerland

Phone +41 (0)32 655 27 77 Fax +41 (0)32 655 84 30

etacs@eta.ch www.eta.ch