

Guide til vurdering af skader

SKADEDYR I TRÆ

Skadedyr i træ

Skadedyr i trækonstruktioner er almindeligt forekommende. Jo ældre huset er, jo oftere ses disse træødelæggende insekter.

De mest forekommende træødelæggende insekter er almindelig borebille (møbelorm), rådborebille, violbuk og husbuk.

De voksne biller og bukke flyver frit omkring og lægger æg på træets overflade. Æggene klækker med en larve, der gnaver sig ind i træet og danner gange i træet. Larvernes ekskrementer (boremelet) hober sig op bag larverne, og når larverne er færdigudviklede, flyver de ud og danner derved et flyvehul, som er dét, vi kan se. Ud af flyvehullerne drysser boremelet ud. Drys af boremel er ikke nødvendigvis tegn på, at angrebet er aktivt. Det kræver nøjere undersøgelse at vurdere det. F.eks. kan man klæbe tapet på træet i sommerperioden og se, om der kommer nye borehuller. Borehullernes form og størrelse kan bruges til at identificere, hvilket skadedyr der er i træet. Se skalaen til højre.

Husbuk er det mest alvorlige skadedyr. Larverne gnaver dybt ind i træet, de kræver ingen fugt og lever gerne i tørre tagkonstruktioner. Violbukkens flyvehuller ligner husbukkens, men violbukken gnaver kun i laget mellem bark og ved, dvs. at den findes især i spær og bjælker med bomkanter. Almindelig borebille gnaver kun i splintved og kræver ikke mere end 11 % træfugtighed. Rådborebillen går kun i træ, der er nedbrudt af træødelæggende svampe.

Eksempler på skader

Rød

- Nedbrydningen er så kraftig, at træet har væsentligt nedsat styrke.
- Angreb af husbuk.

Gul

Mange flyvehuller og risiko for aktivitet, som evt. kræver bekæmpelse.

Grå

• Mindre spredte angreb i tørre trækonstruktioner.



Huller i træværk (gulv) efter borebiller (huller = 2-4 mm og runde).



Huller med boremel i træværk (spærtræ) (huller = 2-4 mm og runde).



Huller i træværk (spærtræ) efter borebiller (huller = 2-4 mm og runde).



Skader i træværk efter husbuk (huller = 6-10 mm og aflange) (Foto: træinfo.dk).



Skala fra www.træinfo.dk.

