"蓝桥杯" 第八届全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛 (电子类)模拟试题-嵌入式设计与开发项目

第二部分:实践题

"温湿度监控设备"设计任务书

一. 功能简述

"温湿度监控设备"通过采集传感器输出电压信号和信号频率得到环境温湿度数据,并能够根据设定的温湿度阈值执行相应动作,系统框图如图 1 所示:




图 1 系统框图

二. 设计任务及要求

1. 温度测量功能

通过竞赛板上电位器 R37 输出电压模拟温度传感器输出信号,温度测量范围为-20℃~60℃,电压温度关系为如下式所示:

 $T = k*V_{R37} + b$,其中 T 代表环境温度, V_{R37} 为电位器输出信号,k、b 为常数,0V 时对应温度为-20℃,3.3V 对应 60℃。

2. 湿度测量功能

通过竞赛板 PA7 引脚检测输入信号频率,相对湿度测量范围为 10%~90%,频率湿度关系如下式所示:

H=m*F+n,其中H代表环境湿度,F为传感器输入到设备信号频率,m、n 为常

数,1KHz对应相对湿度为10%,10KHz对应90%。

3. 测试信号

通过竞赛板 PA1 引脚输出频率 1KHz 到 10KHz 方波,模拟湿度传感器输出信号。

4. 参数设置与数据记录功能

可以通过按键设定温、湿度上限和数据采样间隔,温湿度数据记录间隔可设置为 1 - 5 秒,要求至少保存 60 组数据,数据不需要写入 FLASH 或 E2PROM 存储器。

5. RTC 功能

通过单片机片内 RTC 设计实现实时时钟功能。

6. 按键功能定义

设备上电后,通过 LCD 显示实时温、湿度数据和数据记录次数,显示格式如图 2 所示:

实时数据

当前温度: -20℃

当前湿度: 60%

实时时钟: 12-50-00

记录次数: 20

图 2. LCD 显示界面参考图 (实时数据显示)

B1 按键:"功能"按键,按下后进入功能设定界面(如图 3 所示),再次按下 B1 按键时退出设置界面,保存用户设定的结果到 **E2PROM**,并返回图 2 所示的实时数据显示界面。

参数设置

温度上限: 40℃

湿度上限: 80%

采样间隔: 1S

测试信号: 1.5KHz

图 3. LCD 显示界面参考图(阈值设置界面)

B2 按键:"切换"按键,切换选择 4 个待修改的运行参数,被选中的参数突出显示(如图 2 "湿度上限")。

B3 按键: "加"按键,当前选择的参数是温度时,参数加 1℃;选择采样间隔时,参数加 1秒;选择参数为湿度时,参数加 5%;选择测试信号时,测试信号频率加 500Hz;B4 按键: "减"按键,当前选择的参数是温度时,参数减 1℃;选择采样间隔时,参数减 1秒,选择参数为湿度时,参数减 5%;选择测试信号时,测试信号频率减 500Hz;**备注**: "加"、减按键应根据当前调整的参数属性,设计合理的边界值。

7. 串口功能

设备通过串口完成阈值和数据查询功能,使用 STM32 USART2 完成上述串口功能,波特率设置为 9600。

7.1 阈值查询

通过 PC 机给设备发送字符 'C',设备返回包含当前温湿度阈值和当前时间的字符串,格式可自定义。

7.2 数据查询

通过 PC 机给设备发送字符 'T',设备返回包含当前采集到的所有温、湿度数据的字符串,每条温、湿度数据应包含该条数据的记录时间,格式可自定义。

8. 报警指示功能

当前温度值超过温度上限时,指示灯 L1 闪烁报警;

当前温度值超过湿度上限时,指示灯 L2 闪烁报警;

每次数据采集时,指示灯 L3 亮、灭的状态反转。