
Stofna efnislista

Innlestur efnislista í DMM

Til að lesa inn efnislista í DMM þarf að opna þá verkbeiðni sem á að lesa inn efnislista og fylgja eftirfarandi skrefum:

- 1) Vera í Skipulag reitnum í verkbeiðninni
- 2) Smella á Innlestur áætl. kostnaðar
- 3) Finna tiltekinn efnislista með því að smella á *Browse*
- 4) Smella á *Hlaða upp*



Þá opnast þessi gluggi þar sem hægt er að lesa inn efnislistann:


upp Excel skjali (eða)	(ML Spreadsheet 2003) fra Veitu	ım og búa til áætlaðan kostnað í DMM.	
/erkþáttur:	23018204		*
Excel skjal:		Browse.	
1/2			

Ath: Til þess að lesa inn efnislista í DMM þarf sá listi að vera á réttu sniðmóti

Hér er dæmi um skrá sem virkar að lesa inn:


	or dearm arr	onia com milar ac toca mili				
1	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn	Eining	Athugasem	Dagsetning
2	1250-157	Varúðarborði heitt	250	m	1.áfangi	1.4.2024
3	3200-340	Pipa Plast Od 225mm SDR17,6 12m	6	m	1.áfangi	1.4.2024
4	3800-120	Einangruð pípa 65mm 12m	13	stk	1.áfangi	1.4.2024
5	3800-140	Einangruð pípa 80mm 12m	2	stk	1.áfangi	1.4.2024
6	3800-200	Einangruð pípa 150mm 12m	23	stk	2.áfangi	2.4.2024
7	3901-210	Frauðmottur	2	stk	2.áfangi	2.4.2024
8	4010-065	Suðuminnkun 65x40mm	2	stk	2.áfangi	2.4.2024
9	4800-230	Einangrað hné 80mm 45°	2	stk	2.áfangi	2.4.2024
10	4803-080	Einangrað hné 40mm 90°	2	stk	2.áfangi	2.4.2024
11	4805-440	Einangrað té 150x150mm	1	stk	2.áfangi	2.4.2024
12	4806-350	Einangrað yfirté 150x40mm	6	stk	2.áfangi	2.4.2024
13	4806-370	Einangrað yfirté 150x65mm	2	stk	3.áfangi	1.5.2024
14	4806-390	Einangrað yfirté 150x80mm	2	stk	3.áfangi	1.5.2024
15	5000-060	Hólkur 140mm	15	stk	3.áfangi	1.5.2024
16	5000-080	Hólkur 160mm	6	stk	3.áfangi	1.5.2024
17	5000-150	Hólkur með krumpu 250mm	36	stk	3.áfangi	1.5.2024
18	5003-060	BREYTIHÓLKUR 140/110 LYMATEX	2	stk	3.áfangi	1.5.2024

Núna ætti listinn að vera sýnilegur undir Áætlaður kostnaður:




Breyta efnislista:

Til að breyta efnislista þarf einfaldlega að velja þær línur sem þú vilt taka út og smella á *Taka burt* og smella á *bæta við* ef bæta þarf við línum



Ef taka þarf margar línur út í efnislista er oft betra að taka út allan listann og hlaða honum upp aftur:

- 1) Fara í Áætlaður kostnaður
- 2) Gera *ctrl-a* á lyklaborðinu til að velja allan listann
- 3) Smella á Taka burt



- 4) Fara í Skipulag
- 5) Smella á Lesa inn áætl.kostnaðar
- 6) Lesa inn leiðréttan lista