

## Experiencia: Control de erosión

Andahuaylas

#### Problemática:

El Tramo III de la Carretera Ayacucho-Abancay cuenta con un suelo inestable y con alto grado de erosión.

#### Solución:

Debido a la fuerte inestabilidad de la zona y de la proximidad de la carretera, se realizaron grandes obras de estabilización, como la realización de banquetas (pendientes 1:2 y 1:3). La Hidrosiembra fue la técnica elegida para la revegetación, elemento esencial para la estabilización de las obras ya realizadas.





#### FECHA DE LA OBRA: Junio 2013

# **ÁREA SEMBRADA:** 22,000 m2

### **UBICACIÓN:** Andahuaylas

# CLIENTE: JJC Contratistas Generales

